

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	855276	31/08/25 16:15	00:00			מכונאות	10633 0	טיפול 105,000 לפי הצעה + שטיפה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	855277	31/08/25 16:18	00:00			מכונאות	10633 0	שטיחים חדשים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	א.י.מ.י.ל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	855278	31/08/25 16:20	29/09/25 09:51			מכונאות	10633 0	בד' סוללה היברידית להארכת אחריות בסלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד' סוללה היברידית להארכת אחריות בסלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
890992	בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט	0
89099	אחרים	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	854304	17/08/25 13:37	17/08/25 14:34			מכונאות	10526 9	בדיקת קנייה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בדיקת קנייה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	בדיקת קנייה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	836228	07/11/24 07:43	08/11/24 08:57			מכונאות	90079	טיפול 90 לפי הצעה +85932 שטיפה			true	

תלונוט		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90 לפי הצעה +85932 שטיפה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	1
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.6
00122	בדיקת מצבר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV87	מסנן מים למתניזים	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
AV88	גלון 4 ליטר נוזל לניקוי שמשות	1
9091901298	מקורי-מצת	4
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1
014	ביטול השתתפות עצמית	4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	836034	04/11/24 10:54	08/11/24 08:50			פחות	90079	תיקון רכב בליווי שמאי דוח פוליסה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון רכב בליווי שמאי דוח פוליסה	
	מוקד חזית לפי הצעה ראשונית 85939	
	טל' בעל הרכב: 0523651093	
	בסיום משלם לנו 1650 השתתפות	
	בסיום להעביר לאוסנת לטיפול	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001125	פחחות לפי שמאות	4.15
001126	צבע לפי שמאות	6.35
001124	חשמל	.37

001126	איטום מכסה מנוע	61.
001128	ניתוק וחיבור מע' מתח גבוה ואיפוס מערכת	1.1
0011128-1	כיול ראדר	2.93
חלפים		
קוד	תאור	כמות
52119F2911	מקורי- מגן קדמי קורו(משומש	1
5311202B50	מקורי-גריל קדמי תחתון(משומש	1
5330102390	מקורי-מכסה מנוע-אלומ(משומש	1
5341002540	מקורי-ציר מכסה מנוע(משומש.	1
5342002540	מקורי-ציר מכסה מנוע(משומש	1
8113002T31	מקורי-רפלקטור קדמי י(משומש	1
5345215020	מקורי-תפס למנעול	1
AV	קליפסים וחומרי עזר	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75	
	חניה 11	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
00102	נקוי מסנן אוויר למצבר היברידי	2
2	בדיקת קליפסים לשטיח נהג	0
001112	שטיפת רכב חיצונית	0
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
00122	בדיקת מצבר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV87	מסנן מים למתיזים	1
AV2	מסיר פיח חלל שריפה בנזין	1
AV88	גלון 4 ליטר נוזל לניקוי שמשות	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60,000 ק"מ לפי הצעה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
890988	ניקוי\החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	.1
00122	בדיקת מצבר	0
001112	שטיפת רכב חיצונית	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV87	מסנן מים למתיזים	1
AV88	גלון 4 ליטר נוזל לניקוי שמשות	1
AV2	מסיר פיח חלל שריפה בנזין	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אורנה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001128	צבע פינה מגו קדמי ימין	.97

תלונות		
קוד	תאור	כמות

	נ.ש דוד	
	דוד/הבה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
2	בדיקת קליפסים לשטיח נהג	0
00122	בדיקת מצבר	0
00102	נקוי מסנן אוויר למצבר היברידי	.2
001112	שטיפת רכב חיצונית	.1
001117	כיוון פרונט	.56
00126	הנחה בגין רצון טוב	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV88	גלון 4 ליטר נוזל לניקוי שמשות	1
AV2	מסיר פיח חלל שריפה בבזין	1
90915YZM3	מקורי-מסנן שמן	1
Z121	שמן מנוע 5W30 ACEA C2,3 SNCF	4.2

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נ.שרות-עינב	
	עינב	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
00122	בדיקת מצבר	0
890988	ניקוי\החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
2	בדיקת קליפסים לשטיח נהג	0
001112	שטיפת רכב חיצונית	.15
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
Z121	שמן מנוע 5W30 ACEA C2,3 SNCF	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
AV2	מסיר פיח חלל שריפה בנזין	1
AV87	מסנן מים למתיזים	1
AV88	גלון 4 ליטר נוזל לניקוי שמשות	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נ.שרות-עינב באישור גבי	
	עינב לימור	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
00122	בדיקת מצבר	0
2	בדיקת קליפסים לשטיח נהג	0
001112	שטיפת רכב חיצונית	.15
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
00102	נקוי מסנן אוויר למצבר היברידי	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZJ1	מקורי-מסנן שמן	1
Z121	שמן מנוע 5W30 ACEA C2,3 SNCF	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נ.שרות-עינב	
	עינב לימור	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
W4+5	הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית	0
חלפים		

קוד		תאור		כמות	
		אחריות 4+5		1	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	12/08/20 08:00	12/08/20 08:00									

חלפים					
קוד		תאור		כמות	
B032000000		קסטומיזציה מרימי שמשות וסגירת גג חשמלי		0	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	495401	06/08/20 14:16	09/08/20 07:08			מכונאות	10	מסירת רכב ללקוח			true	

תלונות					
קוד		תאור		כמות	
		באישור מרגלית			
		הבה			
עבודות					
קוד		תאור		כמות	
001300		מסירת רכב ללקוח		0	
		התקנת אמבטיה ללא חיוב		0	
		התקנת חיישני רוורס		1	
חלפים					
קוד		תאור		כמות	
GC80024		סט חיישני רברס-זמזם		1	
PW24102010		מקורי-אמבטיה לתא מטע		1	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	495399	05/08/20 14:15	06/08/20 14:15			מכונאות	10	מסירת רכב חדש			true	

עבודות					
קוד		תאור		כמות	
MESIRA		מסירת רכב חדש		0	