

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	374777	19/07/26 10:11	29/07/26 13:40			מכונאות	109231	אביזרים			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			אביזרים									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
SELACC200			לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו		0							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
PW21002033			מקורי-סט שטיחי קורול		1							
PW02200056			מקורי-ערכת עזרה ראשונה		1							
42606F4913			מקורי-ערכת תיקון פנצר		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	374778	19/07/26 10:13	00:00			מכונאות	109231	טיפול 105+90 סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	374779	19/07/26 10:14	19/07/26 10:14			מכונאות	109231	155 בדיקות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	325377	18/12/23 13:07	18/12/23 14:40			מכונאות	52366	טיפול 45			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
171021	מסנן אויר פ+ה	.4
חלפים		
קוד	תאור	כמות
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
AV140	חומרי עזר	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	310564	14/02/23 12:03	20/02/23 15:15			פחחות	36783	פחחות החלפת מגן קדמי+ ישור מכסה			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
X1	פחחות החלפת מגן קדמי+ ישור מכסה	0
	מנוע+ ישור פחים סנמיים	3.81
X2	צבע מכסה+ מגן	5.24
X3	חשמל	.36
חלפים		
קוד	תאור	כמות
8117002T31	מקורי-רפלקטור קדמי ש מחיר חליפי	1
5261102530	מקורי-בולם זעזועים ל מחיר חליפי	1
5212802920	מקורי-כיסוי חור מגן	1
5212602390	מקורי-תושבת לפנס ערפ	1
8148202A60	מקורי-כיסוי מגן קדמי 11139	1
52119F2911	מקורי- מגן קדמי קורו מחיר חליפי	1
AV90467A	חליפי-קליפס גדול למגן	10

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	310769	14/02/23 12:03	20/02/23 15:12			מכונאות	36783	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
אביזר	אביזר מתנה במסגרת רכישה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
53809	סט מגיני רוח קורולה 19 4 ד	1
	אין אחריות מגיני רוח	1