

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	318386	18/05/25 08:47	19/05/25 10:28			מכונאות	104711	בדיקות סלקט 155			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בדיקות סלקט 155	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	318387	18/05/25 08:48	20/05/25 10:48			מכונאות	104711	השלמת אביזרים לרכב			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	השלמת אביזרים לרכב	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
X	ספקו אביזרים לרכב לאיליה	0
X	אין במלאי ערכת ניפוח לא סופק	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW21002033	מקורי-סט שטיחי קורול	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	318389	18/05/25 08:49	20/05/25 11:48			מכונאות	104711	הארכת אחריות למצבר היברידי בסלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	הארכת אחריות למצבר היברידי בסלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
890992	בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט	0
89099	אחרית לשנה או ל 15,000 ק"מ הקודם מבנהם	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	374700	07/02/25 07:28	07/02/25 07:29			מכונאות	96000	החלפת שמשה קד'			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	החלפת שמשה קד'	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	זגגות +חומרי אטימה	0
X	עמלת שמשה קד'	0
X	כיול מצלמה קד'	.5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	345174	23/01/25 09:55	27/01/25 08:53			מכונאות	95809	טיפול HHC +90			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול HHC +90	
	להוריד מודבקות של רכב תצוגה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.6
1500	נשלח 1500 ק"מ נוספים לצורך כניסה לבדיק	0
850071	מכלול להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.1
11199	רכב הגיע עם סדק בשמשה קדמית	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9091901298	מקורי-מצת	4
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
85222YZZTM	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85212YZZTA	מקורי-מגב UNI	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	------------	------------

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"	מהות תיקון
	361154	12/12/23 11:46	28/12/23 10:21			מכונאות	42413	בגרר תאונה			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		בגרר תאונה-ללא שמאי										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
X		פחחות+צבע		0								
X		מכונאות		0								
X		ביטול תקלות דרך מחשב +תיקון צמת חותים		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
5330102490		מקורי-מכסה מנוע-ברזל		1								
52119F2911		מקורי- מגן קדמי קורו		1								
7537402221		מקורי-סמל צדדי שמאל		1								
5380202280		מקורי-כנף ק.ש - קורו		1								
5387602770		מקורי-בטנה לכוף קד'		1								
8117002T31		מקורי-רפלקטור קדמי ש		1								
8794002L41		מקורי-מראה חיצונית ש		1								
8794502933		מקורי-כיסוי מראה שמא		1								
5341002780		מקורי-ציר ימין למכסה		1								
5342002800		מקורי-ציר שמאל למכסה		1								
4261102R10		מקורי-חישוק גלגל 16"		1								
4321202420		מקורי-בית מייסב ק.ש-		1								
485208Z231		מקורי-בולם קדמי שמאל		1								

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B076000000	פזומט אוניברסלי + קורא ספידומטר	0
B438000000	חליפ-חיישני רוורס עם התראה קולית	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
BB05100000	מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כול מצלמה	0
C150000000	רכב חברה/הדגמה/שירות	0
C153000000	מנוי וידאו כביש 6 ומנהרות הכרמל	0
C154000000	מנוי כביש 6 חוצה צפון	0
C158000000	מנוי פז שטיפה	0
PW24102010	משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה	0

0	סט קישוט סף לדלתות עם מיתוג "COROLLA"	U687000000
---	---------------------------------------	------------