

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	342605	22/09/26 13:23	29/09/26 12:59			מכונאות	129979	155 בדיקות			true	
תלונות												
קוד			תאור			כמות						
			155 בדיקות									
			HHC סלקט									
			אביזרים									
			מסגרות									
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
SEL155			טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות			0						
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
G92DH12050			מקורי-מסנן אוויר למצ			1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	342614	22/09/26 15:26	27/09/26 08:21			מכונאות	12997 9	HHC סלקט			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		HHC סלקט										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
89099		HHC		0								
890992		בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט		0								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	343009	22/09/26 12:56	29/09/26 12:58			מכונאות	12997 9	אביזרים			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		אביזרים										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
SELACC200		לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
PW21002033		מקורי-סט שטיחי קורול		1								
42606F4913		מקורי-ערכת תיקון פנצר		1								
PW02200056		מקורי-ערכת עזרה ראשונה		1								

[illegible]

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקן
	320029	18/09/25 07:49	18/09/25 07:55			מכונאות	105945	החלפת מגבים			true	
תלונות												
קוד תאור כמות												

	החלפת מגבים	
	חלפים	
קוד	תאור	כמות
AV85212YZZABT	מגב שטוח 14 חליפי	1
AV85212YZZBHT	מגב שטוח 28 חליפי	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	לאחר החלפת מסנן מזגן נשאר ריח רע	
	ספריי לניקוי מערכת מזגן	
	מערכת מולטימדיה לפעמים עוברת למסך שחור	
	עם סמל של טויוטה ואי אפשר לשנות את זה	
	בדיקת חיישני רוורס - לא עובדים כשמסך שחו	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	בוצע ריסט למערכת מולטימדיה	0

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול תקופתי 105,000	
	מולטימדיה- מסך מרצד לפעמים, שחור לפעמים	
	כשהמסך שחור מצלמת רוורס וחיישנים לא עובד	
	ריח רע מהמזגן	
	חניה 18	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.9
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
AV0446602400T	רפידות בלם אח קורולה +19	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תקר צמיג קד שמאלי - פסול	
	צמיג בתא המטען - הוחלף לספייר	
	חניה 6	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	החלפת צמיג קדמי שמאלי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
CL205/55R16	צמיג קלבר	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול תקופתי+ החלפת וישרים	
	עדכון תוכנה למולטימדיה ולWAZE	
	נורת ברקס שרופה	
	חניה - שורה 2 מול מעש	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.6
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנו שמו	1

9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
9091901298	מקורי-מצת	4
AV4351202390T	צלחת בלם קד קורולה +19	2
AV0446502470T	ר.בלם קורולה +19 קד	1
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
AV85212YZZABT	מגב שטוח 14 חליפי	1
AV85212YZZBHT	מגב שטוח 28 חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	306391	04/02/25 10:00	04/02/25 11:03			מכונאות	87698	העברת טסט בלבד			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			העברת טסט בלבד									
			לקחת חליפי ממורן יום לפני									
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
AV90981YZZAMW			נורת הלוגן HIR2		1							
AV85212YZZABT			מגב שטוח 14 חליפי		1							
AV85212YZZBHT			מגב שטוח 28 חליפי		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	301455	17/11/24 13:46	17/11/24 15:13			מכונאות	78653	רכב לא מניע			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		רכב לא מניע										
		חניה 36										
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
3350300050		חליפי-חליפי-מקומי, מצ		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	299967	22/10/24 10:49	22/10/24 14:00			מכונאות	76585	טיפול 75000			true	
תלונות												
קוד	תאור			כמות								
	טיפול 75000											
	חניה 9											
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.			0								
001375	טיפול 75,000 ק"מ			1.3								
חלפים												
קוד	תאור			כמות								
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ			1								
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30			4.2								
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן			1								
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון			1								
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR			1								
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR			1								
AV85212YZZABT	מגב שטוח 14			1								
AV85212YZZBHT	מגב שטוח 28 חליפי			1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	296142	14/08/24 09:44	14/08/24 14:19			מכונאות	70116	מוזמן לסידור מיגון קדמי			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			מוזמן לסידור מיגון קדמי									
			מולטימדיה-טאצ' לא מגיב.אייקונים נעלמים									
			רמקול אח' ימין משוחרר									
			מזגן לא מקרר מספיק+ ספריי									
			הדבקת קודן-נופל כל הזמן									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
X			סידור מיגון תחתון		0							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
CH205/55R16V			צמיג FMX-קורולה 13-19		2							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון	אימייל	מעל	מהות
------	-------	---------	---------	---------	-----	-------	--------	--------------	-------	--------	-----	------

תיקון	50 ש		נייד			כרטיס			02/07/24 16:26	02/07/24 07:39	293379	
	true			נורה ראשית ימין שרופה + מגבים להחליף	67417	מכונאות						
תלונות												
קוד			תאור			כמות						
			נורה ראשית ימין שרופה + מגבים להחליף									
			בדי' כל הנורות									
			קודן נופל									
			ריח רע ממזגן									
			טמבון קדמי פלסטיק משוחרר									
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
AV90981YZZAMW			נורת הלוגן HIR2			1						
AV85212YZZBHT			מגב שטוח 28			1						
AV85212YZZABT			מגב שטוח 14			1						
AV0893764650			תרסיס חיתוי למזגן ומשמיד חיידקים			1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	289325	25/04/24 08:09	25/04/24 11:59			מכונאות	62226	טיפול 60.000			true	
תלונות												
קוד	תאור			כמות								
	טיפול 60.000											
	להדביק קודן											
	הבדקת רמקול חיישני רווס נופל											
	בד' מולט' איטי -עם יש עדכון גרסה מבקש לש											
	חיזוק מגן קדמי יוצא מהמקום											
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
001361	טיפול 60.000 ק"מ			1.2								
X	בוצע הדבקת קודנית			0								
X	בוצע הדבקת רמקול לחשני רווס			0								
X	בוצע חיזוק מקסמילי לפגוש קדמי			0								
חלפים												
קוד	תאור			כמות								
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן			1								
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון			1								
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30			4.2								
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5			2								
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ			1								
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR			1								
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR			1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	278491	31/10/23 08:29	31/10/23 09:34			מכונאות	50223	בדיקת צמיגים יבשים			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		בדיקת צמיגים יבשים										
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
CH205/55R16V		צמיג FMX-קורולה 13-19		3								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	274606	21/08/23 08:57	21/08/23 10:40			מכונאות	45285	טיפול 45000			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		טיפול 45000										
		בד' צמיגים										
		בד' מסנן אויר מנוע										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
MATOK		שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.		0								
001345		טיפול 45,000 ק"מ		1.1								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
08880838531L		מקורי-שמן מנוע 5W30		4.2								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
AV87139YZZ33T		מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR		1								
AV178010M040T		מסנן אויר חליפי קורולה/CHR		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
262993	15/02/23 10:58	20/02/23 10:34			פחחות	31820		עבודות צבע			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב ללקוח	0
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0

0	בד' לחץ אוויר בצמיגים	LA
0	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	MI
0	אקטיבציה לחלונות	
0	חיישני רוורס וידאו-אחריות לשנה	H
חלפים		
כמות	תאור	קוד
1	גלאי רוורס מולטימדיה	AV209NE