

מספר רכב : 866-78-402

יצן	סמלה		ת.זהות
דגם	CVT COROLLA SEDAN HYBRID TH48VM		שם לקוח
ביקור אחרון	09/09/24		כתובת
מד אוץ	136,020		עיר
מס' מנוע	W857674		מיקר
מס' שילדה	NMTBZ3BE90R119573		סלפון 1
שנת יצור	2022		סלפון 2
ת.סמירה	22/02/22		סלפון 3
דגם מוסך	ZWE-211		סלפון 4
הערה			הערה

רשימת עבודות וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 שח	מהות תיקון
א.ס(אבדולהאדי) חלקי חילוף בע"מ	414819	09/09/2024	14:44	09/09/2024		מכונאות	136,020	אבזרי סלקט			1	
א.ס(אבדולהאדי) חלקי חילוף בע"מ	414818	09/09/2024	14:40	09/09/2024		מכונאות	136,020	SEL155			0	
מת"מ מוטורס בע"מ	314204	23/06/2024	07:56	23/06/2024		מכונאות	129,558	שינוע וויליאם + טיפול			1	
מוסך זמיר בקל בע"מ	704650	21/02/2024	09:20	25/02/2024		מכונאות	111,030	צמיגים לא תקינים			1	
מוסך זמיר בקל בע"מ	704487	21/02/2024	10:35	25/02/2024		מכונאות	111,030	טיפול 105			1	
סוכנות מורשית יבואן פ.א.י בע"מ	9168	29/11/2023	09:10	25/12/2023		מכונאות	98,523	מוזמן לטיפול תקופתי +שינוע			1	
רלקס הנדסה בע"מ	300316	19/06/2023	09:21	25/06/2023		מכונאות	74,430	מוזמן לשינוע+טיפול 75			1	
א.ס(אבדולהאדי) חלקי חילוף בע"מ	246800	24/01/2023	12:26	08/02/2023	513735	מכונאות	50,100				1	
רלקס הנדסה בע"מ	273369	17/01/2023	09:25	17/01/2023		מכונאות	49,511	שינוע לצורך טיפול מגדרה			1	
רלקס הנדסה בע"מ	273368	17/01/2023	09:25	17/01/2023		מכונאות	49,511	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.			0	
רלקס הנדסה בע"מ	273330	17/01/2023	09:25	18/01/2023	412908	מכונאות	49,511	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס			1	
רלקס הנדסה בע"מ	273329	17/01/2023	09:25	17/01/2023	412857	מכונאות	49,511	טיפול 45,000 ק"מ			1	
א.ס(אבדולהאדי) חלקי חילוף בע"מ	242868	06/10/2022	11:12	16/10/2022	513146	מכונאות	33,000	טיפול 30,000 ק"מ			1	
לקוח מזדמן FDI וירטואלי (צ" ל ללא תנועות)	0	22/02/2022	08:00	22/02/2022							0	