

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	332059	06/04/26 12:18	19/04/26 11:45			מכונאות	11588 5	טיפול 120.000			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	טיפול 120.000											
	155 בדיקות											
	HHC סלקט											
	חניה 39											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
0013120	טיפול 120,000 ק"מ	1.2										
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2										
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2										
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1										
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1										
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1										
8113002T31	מקורי-רפלקטור קדמי	1										
6477102520C0	מקורי-כיסוי גלגל רזר	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	332071	06/04/26 14:57	19/04/26 11:47			מכונאות	11588 5	אביזרים			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	אביזרים											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1										
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1										
PW21002033	מקורי-סט שטיחי קורול	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	332072	06/04/26 14:58	19/04/26 11:48			מכונאות	11588 5	HHC סלקט			false	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	HHC סלקט											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
1500	נשלח ל 500 ק"מ נוספים לצורך כניסה לבדיק	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	330662	11/03/26 15:11	30/03/26 14:45			פחחות	11504 4	תיקון תאונה מנורה למול ביטוח ישיר			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	תיקון תאונה מנורה למול ביטוח ישיר											
	לדברי אילנה תביעה רגילה											
	שמאי - קשת											
	מוקד- אחורי ימני											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
X	פחחות	0										
X	צבע	0										
X	חשמל	0										
X	שיפוץ מגן אחורי	0										
X	פו"ה חיישנים	0										
X	איטום	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
6440102F20	מקורי-מכסה מטען-(מחיר מוזל)	1										
7544702451T	סמל אחורי הברידי	1										
7544202490T	מקורי-סמל אחורי	1										
7540302060	מקורי-סמל אחורי	1										
5202302170	מקורי-תומך מגן אחורי (מ.מוזל)	1										

1	מקורי-רפלקטור אחורי (מ.חליפי)	8191002220
10	קליפס	9046710183T

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	328784	09/02/26 14:46	10/02/26 08:51			מכונאות	11348 7	העברת סטט			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	העברת סטט	
	סידור קודנית	
	חניה - 38	

חלפים

קוד	תאור	כמות
AVN1	נורת מספר/חניה/לוח שעונים/איתות ועוד	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	327889	27/01/26 15:50	24/03/26 15:51			פחחות	11348 7	תיקון צד ג' -מורן מבקשת דו"ח גלובלי			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	תיקון צד ג' -מורן מבקשת דו"ח גלובלי מוקד- שמאל אחורי	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	פחחות	0
X	צבע	0
X	חשמל	0
X	פו"ה חיישנים	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
521590Z953	מקורי-מגן אחורי-(מחיר מוזל)	1
8156102D11	מקורי-פנס אחורי שמאל (מחיר מוזל)	1
8192002350	מקורי-רפלקטור אחורי (מחיר מוזל)	1
9046710183T	קליפס	10

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	320045	18/09/25 08:34	18/09/25 11:07			מכונאות	10250 2	מוזמן לטיפול תקופתי 90,000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול תקופתי 90,000	
	בדיקת צמיגים	
	החלפת סוללה בשלט	
	חניה - 40	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.6

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO11	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
088238011	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
9091901298	מקורי-מצת	4
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
AV85212YZZABT	מגב שטוח 14 חליפי	1
AV85212YZZBHT	מגב שטוח 28 חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	312336	13/05/25 09:14	13/05/25 09:16			מכונאות	90132	לוחית זיהוי לרכב			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	לוחית זיהוי לרכב	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	לוחית זיהוי לרכב	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	312357	13/05/25 11:12	13/05/25 14:30			מכונאות	90134	פנצ'ר צמיג אחורי שמאלי			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות

	פנצ'ר צמיג אחורי שמאלי	
	בד' צמיגים - יבשים	
	חניה 29	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	החלפת 4 צמיגים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
CH205/55R16V	צמיג FMX-קורולה 13-19	4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	312296	12/05/25 14:15	13/05/25 09:13			מכונאות	90130	הכנה לטסט + טסט			true	

תלונות												
קוד												תאור
												הכנה לטסט + טסט
												חניה 28

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	310004	02/04/25 10:47	02/04/25 14:12			מכונאות	84908	טיפול 75			true	

תלונות												
קוד												תאור
												טיפול 75
												חניה 3

עבודות												
קוד												תאור
												טיפול 75,000 ק"מ
												כמות 1.3

חלפים												
קוד												תאור
												מקורי-מסנן שמן
												90915YZZM3
												מקורי-אטם פקק ריקון
												9008043037
												מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
												TGMO1
												מסנן אויר חליפי קורולה/CHR
												AV178010M040T
												מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR
												AV87139YZZ33T

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	298059	16/09/24 09:47	16/09/24 14:46			מכונאות	59357	טיפול 60.000			true	

תלונות												
קוד												תאור
												טיפול 60.000

עבודות												
קוד												תאור
												טיפול 60.000 ק"מ
												כמות 1.2

חלפים												
קוד												תאור
												מקורי-מסנן שמן
												90915YZZM3
												מקורי-אטם פקק ריקון
												9008043037
												מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
												TGMO1
												מקורי-נוזל בלמים 0.5
												0882380111
												מקורי-מסנן אויר למצ
												G92DH12050
												מסנן אויר חליפי קורולה/CHR
												AV178010M040T
												מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR
												AV87139YZZ33T

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	291453	30/05/24 12:03	30/05/24 13:05			מכונאות	45678	קידוד מפתח			false	

תלונות												
קוד												תאור
												קידוד מפתח

עבודות												
קוד												תאור
												בוצע קידוד שלט
												כמות 0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	287524	25/03/24 09:39	25/03/24 12:12			מכונאות	37161	טיפול 30000			true	

תלונות												
קוד												תאור
												טיפול 30000
												חניה 2

עבודות												
קוד												תאור
												שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
												MATOK
												טיפול 30,000 ק"מ
												כמות 1.2

חלפים												
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטום פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV178010M040T	מסנן אוויר חליפי קורולה/CHR	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	270627	19/06/23 09:16	19/06/23 11:43			מכונאות	3120	התקנת איתוראן			false	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	התקנת איתוראן											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
X	בוצעה התקנת איתוראן	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	265332	22/03/23 07:50	30/05/23 11:33			פחחות	1571	תיקון פחחות נזק אחורי			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	תיקון פחחות נזק אחורי+חזית תאונה שרשרת											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
120	עבודות צבע	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	260745	15/01/23 12:20	16/01/23 12:29			מכונאות	1				true	

חלפים												
קוד	תאור	כמות										
09111F4011	מקורי-ג'ק סיראי/CHR	1										
09113F4010	מקורי- ידית לג'ק סיר	1										
0912037030	מקורי-נרתיק כלים קור	1										
09150F4010	מקורי- מפתח גלגלים R	1										
4260005812	מקורי-גלגל ספייר קור	1										
5193102320	מקורי-בורג לגלגל ספי	1										
6477702370	מקורי-תושבת לגלגל פו	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	11/01/23 08:00	11/01/23 08:00									

חלפים												
קוד	תאור	כמות										
B720000000	קסטומיזציה - מרמי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0										
BB05100000	מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה	0										
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0										
C055000000	הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים	0										
M023000000	פזומט ליסינג MOBILITY	0										
M113000000	מדבקת כוכבית 8867	0										
M707000000	MOBILITY איתוראן שגרות	0										
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים	0										
M805000000	רכב מוביליטי למסירה 2023	0										
PW24102010	משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	260223	08/01/23 08:27	15/01/23 12:31			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0										
LB	אקטיבציה לחלונות	0										
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0										
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0										
	התקנת חיישני רוורס	0										
		0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
AV209NE	גלאי רוורס מולטימדיה	1										

