

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	929261	15/07/26 09:43	00:00			מכונאות	53065	הכנה למכירה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	238784	04/01/26 11:27	05/01/26 11:48			מכונאות	47312	הכנה והעברת טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	הכנה והעברת טסט	
	שטיפה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	41
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב במזין	41

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	238658	01/01/26 08:26	04/01/26 11:25			פחחות	47312	רכב לאחר גניבה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	רכב לאחר גניבה- תיקון ללא שמאי	
	מבוטח מגדל תובע פוליסה	
	רכב שנת 2023	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	רכב לאחר גניבה	0
X	החלפת חלון משולש קדמי שמאל	0
X	ניקוי פנימי מיוחד לזכוכיות	0
X	סריקת תקלות	0
X	ללא שמאי!!	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	237629	08/12/25 10:37	09/12/25 09:03			פחחות	46071	רכב הגיע על גרר לאחר ניסיון פריצה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	רכב הגיע על גרר לאחר ניסיון פריצה	
	חלון משולש קדמי שמאל סופק ע"י יוניון	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	פירוק והרכבה שמשא משולשת שמאל	0
X	ניקיון פנימי מיוחד לזכוכיות	0
X	סריקת תקלות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	910645	24/10/25 10:51	28/10/25 11:06			פחחות	44658	תיקון לפי הערכת שמאי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון לפי הערכת שמאי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XX30	עבודות פחחות	0
XX40	עבודות צבע	0
XX30	תיקון מגן קדמי	0
XX30	כיול מערכת TSS/רדאר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5212802920	מקורי-מגן קדמי תחתון	1
AV-Z	קליפסים, מהדקים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	910867	24/10/25 10:55	03/11/25 12:43			מכונאות	44658	טיפול			true	

[illegible]

קוד		תאור		כמות	
		לפני כחודשיים התחילה לשמוע רשרוש ברכב			
		ובמהירות של 70 קמ"ש יש רעש של שריקה			
עבודות					
קוד		תאור		כמות	
X		בוצע נסיעת מבחן ללא ממצא חריג		0	
X		הוסבר ללקוחה להיות במעקב		0	
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס
	850182	20/01/23 11:58	31/01/23 15:37		
				מחלקה	מד אוץ
				הערות לכרטיס	טלפון נייד
				אימייל	מעל 50
				מהות תיקון	
תלונות					
קוד		תאור		כמות	
		מסירת רכב חדש			
עבודות					
קוד		תאור		כמות	
MESIRA		מסירה		0	
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס
	0	19/01/23 08:00	19/01/23 08:00		
				מחלקה	מד אוץ
				הערות לכרטיס	טלפון נייד
				אימייל	מעל 50
				מהות תיקון	
חלפים					
קוד		תאור		כמות	
B438000000		חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית		0	
B720000000		קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט		0	
BB05100000		מערכת מוליטמדיה עם car play/auto android כולל מצלמה		0	
M022000000		דלקן ליסינג MOBILITY		0	
M113000000		מדבקת כוכבית 8867		0	
M707000000		MOBILITY איתוראן שגרות		0	
M799000000		MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים		0	
PW24102010		משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה		0	