

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	306014	28/01/25 14:21	09/02/25 13:12			מכונאות	162034	אביזרים לרכב			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			אביזרים לרכב									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
SELACC200			לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו		0							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
PW02200056			מקורי-ערכת עזרה ראשונה		1							
42606F4911			מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר		1							
PW21002033			מקורי-סט שטיחי קורול		1							

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	305417	20/01/25 10:21	09/02/25 13:14			מכונאות	162034	הכנה למכירה			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		הכנה למכירה										
		SEL155										
		אביזרים בכרטיס נפרד										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
SEL155		טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות		0								
1500		נשלח 1500 ל"מ נוספים לצורך כניסה לבדיק		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
5211502490		מקורי-זרוע מגן קדמי R (מחיר מוזל)		1								
5211602480		מקורי-זרוע מגן קדמי L (מחיר מוזל)		1								

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	305203	16/01/25 09:33	20/01/25 10:20			מכונאות	162034	SEL155			false	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		SEL155										
		HHC										
		אביזרים בכרטיס נוסף										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
X		יתאם למועד אחר		0								

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	305204	16/01/25 09:35	20/01/25 10:19			מכונאות	162034	HHC במסגרת סלקט			false	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		HHC במסגרת סלקט										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
1500		נשלח 1500 ל"מ נוספים לצורך כניסה לבדיק		0								

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	305205	16/01/25 09:37	20/01/25 10:17			מכונאות	162034	אביזרים לרכב			false	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		אביזרים לרכב										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
X		יתאם למועד אחר		0								

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	304613	07/01/25 10:29	07/01/25 12:33			מכונאות	156121	חלון לא עובד			false	
תלונות												
קוד			תאור			כמות						
			חלון לא עובד									
			חניה									
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
X			בוצע סידור חלון ליד נהג			0						
מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון	אימייל	מעל	מהות

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון	אימייל	מעל	מהות
------	-------	---------	---------	---------	-----	-------	--------	--------------	-------	--------	-----	------

	304490	05/01/25 14:29	07/01/25 10:24			כרטיס	מכונאות	15604 1	מראה חיצונית שמאל	נייד		50 ש"ח	תיקון
תלונות													
קוד		תאור			כמות								
		מראה חיצונית ימין											
עבודות													
קוד		תאור			כמות								
752121		מראה חיצונית מכלל			.6								
חלפים													
קוד		תאור			כמות								
8791002L51		מקורי-מראה חיצוני R (מחיר פירוק)			1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	302114	27/11/24 10:37	27/11/24 15:21			מכונאות	152482	טיפול 135000			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
	טיפול 135000											
	לסדר פגוש קדמי											
	חניה 32											
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
001345	טיפול 45,000 ק"מ		1.1									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ		1									
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30		4.2									
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן		1									
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון		1									
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR		1									
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR		1									
AV85212YZZABT	מגב שטוח 14 חליפי		1									
AV85212YZZBHT	מגב שטוח 28 חליפי		1									
AV0446602400T	רפידות בלם אח קורולה +19		1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	296081	13/08/24 10:57	13/08/24 15:15			מכונאות	134400	מוזמן לטיפול (לקוח מביא)			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
	מוזמן לטיפול (לקוח מביא)											
	טיפול 120000											
	חניה 30											
	בד רעידות בבלימה											
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
0013120	טיפול 120,000 ק"מ		1.2									
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה		.5									
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה		.1									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן		1									
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון		1									
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.2									
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5		2									
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ		1									
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR		1									
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR		1									
AVN1	נורת מספר/חניה/לוח שעונים/איתות ועוד		4									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	289528	30/04/24 12:03	30/04/24 14:02			מכונאות	113277	תקר בגלגל אח' ימין			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			תקר בגלגל אח' ימין									
			שורה 1 מול המוסך									
			יש צורך בגלגל חליפי									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
X			יש צורך בהזמנת צמיג רזרבי		0							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
CH205/55R16V			צמיג FMX-קורולה 13-19		2							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	------------	------------

קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV0446602400T	רפידות בלם אח קורולה +19	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	275512	04/09/23 10:19	04/09/23 10:58			מכונאות	62664	בד' מעבר קטן - הונע בבוסטר פעמיים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד' מצבר קטן -הונע בבוסטר פעמיים	
	מול אולם תצוגה	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AVM63	מצבר 50A	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	275117	29/08/23 09:11	29/08/23 12:00			מכונאות	61200	טיפול 75000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	סידור מצלמת רוורס	
	חונה מול אולם תצוגה	
	סידור מגן קד' שמ' במידת האפשר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	סידור חיווט חיישני רוורס	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV82030	מצלמת רוורס	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	271339	02/07/23 09:32	01/08/23 12:05			פחחות	54167	תיקוני פחחות חזית ואחורי תביעה לצד ג'			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקוני פחחות חזית ואחורי תביעה לצד ג'	
	הפניקס מול AIG	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
120	עבודות צבע	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
6440102F20	מקורי-מכסה מטען-קורו	1
5202302170	מקורי-תומך מגן אחורי	1
8191002220	מקורי-רפלקטור אחורי	1
1	מגן אח' - מפירוק	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	265722	28/03/23 08:55	28/03/23 12:28			מכונאות	49545	מוזמן לטיפול + הכנה לסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול + הכנה לטסט	
	טיפול 60	
	חניה 41	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
85212YZZAB	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85212YZZBH	מקורי-מגב קדמי	1
GOD205/55R16	צמיג גודייר	4

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	252525	25/08/22 08:10	25/08/22 10:55			מכונאות	44575	בוצעה נסיעת מבחן של 13.2 ק"מ בצריכה			true	

עבודות												
קוד		תאור		כמות								
				0								
				0								
				0								

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	246767	30/05/22 08:01	30/05/22 14:42			מכונאות	42875	העברת רישוי שנתי			true	

עבודות												
קוד		תאור		כמות								
				0								
				0								

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	240185	10/02/22 07:26	10/02/22 10:19			מכונאות	40431	טיפול 45,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV10	שמן מנוע 5W30 סינטי מלא	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	218109	12/01/21 07:47	12/01/21 11:44			מכונאות	29603	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV10	שמן מנוע 5W30 סיננטי מלא	4.2
90915YZZJ1	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
AV	רימון עשן למערכת מיזגן	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	207118	01/07/20 07:17	01/07/20 08:44			מכונאות	22798	צמיג ימני קדמי			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
	צמיג ימני קדמי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
FA205/55/R16	צמיג פלקן קורולה 13-19	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	203294	26/04/20 07:58	26/04/20 08:53			מכונאות	18201	בוצעה בד' נמצא כי נגמרה חבילת			true	

עבודות												
קוד		תאור		כמות								
				0								
				0								
				0								

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	200543	12/02/20 11:56	12/02/20 11:59			מכונאות	17402				true	

חלפים												
קוד			תאור			כמות						
AV			מוח חיישני רוורס באחריות			1						
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	198155	31/12/19 11:54	10/02/20 10:18			מכונאות	17327	טיפול 15,000			true	
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
001315			טיפול 15,000			.9						
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
AV10			שמן מנוע 5W30 סיננטי מלא			4.2						
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון			1						
90915YZZJ1			מקורי-מסנן שמן			1						
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	200389	31/12/19 11:54	10/02/20 10:17			מכונאות	17327	טויוטה סלקט - - ביצוע 155 בדיקות			true	
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
SEL155			טויוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות			0						
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	186525	10/06/19 08:33	11/06/19 10:53			מכונאות	122	לפני מסירה בדיקה או ביצוע אקטיבציה			true	
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
UFB131			לפני מסירה בדיקה או ביצוע אקטיבציה			.3						
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	28/04/19 08:00	28/04/19 08:00									
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
B057000000			מערכת CASKA עם מצלמה חבילת גלישה 1G לשנה			0						
B720000000			קסטומיזציה מרמי שמשות			0						
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	183664	21/04/19 13:11	02/05/19 16:51			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
001300			מסירת רכב ללקוח			0						
MESIRA			מסירת רכב ללקוח			0						
LA			בד' לחץ אוויר בצמיגים			0						
MI			התקנת מסגרת ללוחית רישוי			0						
H			חיישני רוורס וידאו			0						
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
AV209NE			גלאי רוורס מולטימדיה			1						
49			הצטרפות למועדון			1						
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	183665	21/04/19 13:11	02/05/19 16:51			מכונאות	1				true	
תלונות												
קוד			תאור			כמות						
			פוצל בטעות									