

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	120776	23/04/25 09:20	00:00			מכונאות	188940	הכנה לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	120777	23/04/25 09:21	00:00			מכונאות	188940	אביזרים לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	114857	14/07/24 10:10	14/07/24 13:12			מכונאות	173737	טיפול 165K			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 165K	
	אחריות סוללה + רילקס	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	1.
0013165	טיפול 165,000 ק"מ	9.
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	2.
EW+HHC	הארכת אחריות לשנה או 15 אק"מ + HHC.	0
X	אחריות סוללה + רילקס עד	0
X	188,736 או 13.7.25	0
X	צמיגים קד' שחוקים - לקוח מעודכן	0
X	נדרש כיוון פרונט - לקוח מעודכן	0
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
C2PAZ05W30	שמן מנוע 5W30 סינטטי	4.2
Z32	פזלון (צובר)	1
ZE80	חומרי עזר, הגנה וחיטוי	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
9012	חליפי-מרה ראשית אוריס	1
HHC	אחריות לסוללה היברידית	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	109515	10/10/23 08:37	12/10/23 11:27			מכונאות	149672	טיפול 150,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 150,000	
	HHC	
	רילקס	
	הצעת מחיר לתיקון מגן קד'	
	החלפת צמיג קד' שמאל	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013150	טיפול 150,000 ק"מ	1.7
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	1.
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC	2.
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	5.
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	1.
431151	בולם זעזועים קידמי (צד אחד) פ+ה	1.7
A-431151	בולם זעזועים קידמי (צד אחד) פ+ה	4.
EW+HHC	הארכת אחריות לשנה או 15 אק"מ + HHC.	0
11099	אחריות לסוללה ההיברידית עד לק"מ 164671	0
X	או שנה המוקדם מביניהם	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
C2PAZ05W30	שמן מנוע 5W30 סינטטי	4.2
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
Z32	פזלון (צובר)	1
0888980072	מקורי-נוזל קירור 5 ל	1.1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
ZE80	חומרי עזר, הגנה וחיטוי	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	105272	15/02/23 10:18	15/02/23 12:14			מכונאות	12332 4	אחריות לסוללה HHC			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		אחריות לסוללה HHC										
		אחריות רכב 15/שנה										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
EW+HHC		הארכת אחריות לשנה או 15 אק"מ + HHC.		0								
890988		ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי		.1								
890991		בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-		.2								

11099	הארכת אחריות לסוללה ולרכב עד ק"מ 138324	0
11099	או שנה הקודם מביניהם	0
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
11099	שטיפה לרכב מתנה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
02	חליפ-קליפס	4
HHC	אחריות לסוללה היברידית	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013120	טיפול 120,000 ק"מ	1.2
890988	ניקויהחלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	.1
MATNOTOK	שטיח נהג נבדק ונמצא לא תקין.	0
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
	לקוח לא מעוניין בHHC	0
SHTIF1	שטיפה חיצונית+ פנימית	0
	הח' מגבים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
C2PAZ05W30	שמן מנוע 5W30 סינטטי	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
14	חליפי-מגב 14	1
28	חליפי-מגב 28	1
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית	2

עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.9
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
11099	הערה: רכב הגיע עם פגיעה קלה בחזית	0
	מכסה מנוע לא נסגר כמו שצריך.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
C2PAZ05W30	שמן מנוע 5W30 סינטטי	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
ZE80	חומרי עזר, הגנה וחיטוי	1
Z32	פזלון (צובר)	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
14	חליפי-מגב 14	1
28	חליפי-מגב 28	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.6
890988	ניקיון/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
16	שינוע שני צדדים	0
77	בדיקת מצבר 12V ללא חיוב	0
17	שטיפת רכב בסיסית ללא חיוב	0
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV210	חומר לניקוי מערכת הדלק	1
AV211	פלשינג	1
AV207	נוזל וישרים	1
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
AV212	חומרים נילום לניקוי	1
9008043037	מקור-אטם פקק ריקון	1

90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
9091901298	מקורי-מצת	4
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
90981YZZAM	מקורי-נורה ראשית ימין	1
0888980072	מקורי-נוזל קירור 5 ל	15.

עבודות		
קוד	תאור	כמות
801013	"מחשב דיאגנוסטיקה, בדיקה" בדיקה	2.
	C1A1100.	0
	ניתנה הצע"מ 108462 אין אישור כרגע	0

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
77	בדיקת מצבר 12V ללא חיוב	0
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	1

12	ש. מנחם	1	1
AV212	חומרים ניליים לניקוי	1	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1	1
AV211	פלשינג	1	1
AV210	חומר לניקוי מערכת הדלק	1	1
AV207	נוזל וישרים	1	1
852140D310	מקורי-גומי מגב קד'מ	1	1
8521402260	מקורי-גומיה למגב	1	1
871395801097	חליפי-חליפי-מסנן מזג	1	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
77	בדיקת מצבר 12V ללא חיוב	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
AV212	חומרים נילום לניקוי	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
Z44	נוזל בלמים 4TOD בקבו	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
77	בדיקת מצבר 12V ללא חיוב	0
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	1.

11099	הח' גומיות מגבים קד'	0
11099	הח' מסנן מזגן+מסנן אוויר מנוע	0
11099	הערה :	0
	צמיג קד' ימין מעט שחוק	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
AV212	חומרים נילונים לניקוי	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZJ1	מקורי-מסנן שמן	1
0888980072	מקורי-נוזל קירור 5 ל	.1
871395801097	חליפי-חליפי-מסנן מזג	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
852140D310	מקורי-גומי מגב קד ימ	1
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
8521402260	מקורי-גומיה למגב	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
890988	.ניקויהחלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
77	בדיקת מצבר 12V ללא חיוב	0
66	איפוס לחץ אויר בצמיגים	0
BELID	עדכון גמר ביטוח	0
801013	"מחשב דיאגנוסטיקה, בדיקה" בדיקה	.2
11099	סידור סגירת חלונות מהשלט	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	408595	26/05/20 10:07	26/05/20 15:48			מכונאות	14687	טיפול 15,000			true	

[illegible]

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	400184	21/01/20 13:33	23/01/20 09:47			מכונאות	1	מסירת רכב לללוח			true	