

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	407958	06/01/26 12:33	00:00			מכונאות	87568	155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	234393	10/12/25 11:35	10/12/25 12:47			פחות	87518	מיקום וסידור טמבון קדמי - 500 ש"ח לפני מ			true	

תלונות	
קוד	תאור
כמות	מיקום וסידור טמבון קדמי - 500 ש"ח לפני מ
	לתת 15 אחוז בחן

עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	סידור מגן קדמי - ללא צבע	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	27153	30/10/25 11:28	03/11/25 12:20			מכונאות	87168	מוזמן להכנה + טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	הכנה והעברה למבחן רישוי	

עבודות		
קוד	תאור	כמות

41.	אגרת טסט רכב במזין	AGRABENZIN
41.	שירות העברת מבחן רישוי שנה	SHERUTTEST
6.	שינוע הלוח-חזור	SHINUA2
0	תוספת לשינוע קיבוץ גבולות- מעל אמות המיד	11199

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	26054	02/09/25 10:07	04/09/25 11:02			מכונאות	79415	טיפול 75000 (קיבוצ גבולות)			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות

ק"מ	טיפול 75000 (קיבוץ גבולות,	
	ישראל שינוע וטיפול)	
	הזמנה אצל אילנית	
	פגוש קידמי משוחרר	

עבודות		
קוד	תאור	כמות

001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
SHINUA2	שינוע הלוח-חזור	.6

חלפים		
קוד	תאור	כמות

מקורי-מסנן שמן	1	90915YZZM3
מקורי-אטם פקק ריקון	1	9008043037
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2	TGMO1
מקורי-מסנן אוויר	1	178010M040
מקורי-מסנן מזגן	1	87139YZZ33

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	22565	13/03/25 09:14	18/03/25 10:32			מכונאות	64471	מוזמן לאחר טיפול תקופתי (אופקים רחבת			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות

	מוזמן לאחר טיפול תקופתי (אופק'ים רחבת	
	יוני 1 - הלקוח מבקשת ליצור מולה קשר יום	
	לפני בנוסף מציינת כי יש לה רעשים ברכב)	
	שינוע!!!!!!!	

עבודות		
קוד	תאור	כמות

001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6

חלפים		
קוד	תאור	כמות

1	מקורי-מסנן שמן	90915YZZM3
1	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037
4.2	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	TGMO1
1	מקורי-מסנן מזגן	87139YZZ33
2	מקורי-נוזל בלמים 0.5	0882380111
1	מקורי-מסנן אוויר	178010M040
1	מקורי-מסנן אוויר למצ	G92DH12050

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון	אימייל	מעל	מהות
------	-------	---------	---------	---------	-----	-------	--------	--------------	-------	--------	-----	------

001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד אורות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
810151	נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	4.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90981YZZAM	מקורי-נורה ראשית	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מזגן לא מקרר במצב AOUTO	
	אורלי' 054463171	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	בדיקת מערכת מיזוג - נמצא תקין	0
X	לקוח קיבל הסבר על אופן תפקוד המזגן	0

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG79D1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.3

עבודות		
קוד	תאור	כמות
XX30	עבודות חשמל+ חיווט +	0
	השלמת פלסטיקה + סידור התנעה+	0
	איפוס תקלות במחשב	0
XX30	עבודות זגגות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
4528602953C1	מקור-חובק הגה	1
6812502021	מקור-שמשה משולשת ימ	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
	יתואם מועד אחר	0

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	9.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

