

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	410242	11/02/26 11:07	00:00			מכונאות	11678 9	155 בדיקות + מגן קדמי + אחורי + כנף			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	410247	11/02/26 11:30	00:00			מכונאות	11678 9	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	233635	01/09/25 09:38	04/09/25 14:10			מכונאות	10554 2	טיפול 105			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 105
	שינוע- המעיין 44 מודיעין
	0509933580
	שינוע- המעיין 44 מודיעין 0509933580
עבודות	
קוד	תאור
0013105	טיפול 105,000 ק"מ
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	233656	01/09/25 13:15	01/09/25 15:03			מכונאות	10554 2	החלפת 2 צמיגים קד+צמיג אח שמאל			true	

תלונות	
קוד	תאור
	החלפת 2 צמיגים קד+צמיג אח שמאל
	פוצל מכרטיס מס 233635
	שינוע- המעיין 44 מודיעין
	0509933580
עבודות	
קוד	תאור
X	הוחלפו 3 צמיגים קדמיים ואחורי שמאל
חלפים	
קוד	תאור
FR205/55R16	צמיג CH 205/55/16 91W

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	229529	28/05/25 10:07	29/05/25 14:58			מכונאות	96881	הכנה והעברת טסט			true	

תלונות	
קוד	תאור
	הכנה והעברת טסט
	שינוע
	שטיפה
עבודות	
קוד	תאור
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב במזין
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	226488	17/03/25 09:06	18/03/25 14:07			מכונאות	89706	טיפול 90			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 90
	שטיפה
עבודות	
קוד	תאור
001390	טיפול 90,000 ק"מ
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה

473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	1.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
9091901298	מקורי-מצת	4
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	219430	30/09/24 08:19	30/09/24 13:05			מכונאות	75102	טיפול 75			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75	
	שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
850071	מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
8521402260	מקורי-גומיה למגב	1
852140D310	מקורי-גומי מגב קד ימ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	212509	08/04/24 09:03	09/04/24 08:30			מכונאות	58418	טיפול 60 לאפס נורת טיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60 לאפס נורת טיפול	
	העברת טסט	
	שטיפה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.48
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בניזין	.39
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	205909	29/10/23 07:56	29/10/23 12:16			מכונאות	44628	טיפול 45			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	
	שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	181201	15/05/23	15/05/23			מכונאות	29875	טיפול 30,000			true	

				ק"מ				17:20	09:46		
עבודות											
קוד											
כמות			תאור								
1.2			טיפול 30,000 ק"מ			001330					
0			שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.			MATOK					
חלפים											
קוד											
כמות			תאור								
1			מקורי-מסנן שמן			90915YZZM3					
1			מקורי-אטם פקק ריקון			9008043037					
1			מקורי-מסנן מזגן			87139YZZ33					
1			מקורי-מסנן אוויר למצ			G92DH12050					
2			מקורי-נוזל בלמים 0.5			0882380111					
4.2			מקורי-שמן מנוע W305			TGMO1					

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	181213	15/05/23 09:46	15/05/23 14:02			מכונאות	29875	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס		true	

עבודות											
קוד											
כמות			תאור								
1.3			עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס			XGG79D1					

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	173978	24/11/22 08:51	24/11/22 10:53			מכונאות	15323	טיפול 15,000 ק"מ		true	

עבודות											
קוד											
כמות			תאור								
.9			טיפול 15,000 ק"מ			001315					
חלפים											
קוד											
כמות			תאור								
4.2			ש. מנוע CF/SN 5W30/2			Z300					
1			מקורי-מסנן שמן			90915YZZM3					
1			מקורי-אטם פקק ריקון			9008043037					

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	29/05/22 08:00	29/05/22 08:00								

חלפים											
קוד											
כמות			תאור								
0			חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית			B438000000					
0			קסטומיזציה - מרמי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט			B720000000					
0			מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה			BB05100000					
0			דלקן ליסינג MOBILITY			M022000000					
0			מדבקת כוכבית 8867			M113000000					
0			MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים			M799000000					
0			משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה			PW24102010					