

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 336605 | 10/02/26 14:24 | 00:00   |         |           | מכונאות | 70874  | השבחה        |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 915740 | 05/01/26 09:20 | 06/01/26 08:59 |         |           | מכונאות | 68399  | טיפול 60 קורולה |            |        | true       |            |

| תלונות     |                               |      |
|------------|-------------------------------|------|
| קוד        | תאור                          | כמות |
|            | טיפול 60 קורולה               |      |
|            | שינוע זכרון יעקב              |      |
| עבודות     |                               |      |
| קוד        | תאור                          | כמות |
| 001361     | טיפול 60.000 ק"מ              | 1.2  |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור               | .6   |
| 11199      | שינוע מרחוק זכרון יעקב 18 ק"מ | 0    |
| חלפים      |                               |      |
| קוד        | תאור                          | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון           | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30  | 4.2  |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן               | 1    |
| 0882380111 | מקורי-שמן בלמים               | 2    |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר              | 1    |
| G92DH12050 | מקורי-מסנן אוויר למצ          | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 914329 | 15/12/25 15:56 | 31/12/25 08:17 |         |           | מכונאות | 65759  | העברת טסט    |            |        | false      |            |

| תלונות |           |      |
|--------|-----------|------|
| קוד    | תאור      | כמות |
|        | העברת טסט |      |
| עבודות |           |      |
| קוד    | תאור      | כמות |
| 11199  | העברת טסט | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 901630 | 26/05/25 08:45 | 28/05/25 10:17 |         |           | מכונאות | 52457  | טיפול 45 קורולה |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                    |      |
|------------|------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                               | כמות |
|            | טיפול 45 קורולה                    |      |
|            | שינוע זכרון יעקב                   |      |
| עבודות     |                                    |      |
| קוד        | תאור                               | כמות |
| 001345     | טיפול 45,000 ק"מ                   | 1.1  |
| 811041     | נורה לפנס אחורי מושלם (צד אחד) פ+ה | .3   |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור                    | .6   |
| חלפים      |                                    |      |
| קוד        | תאור                               | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                     | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30       | 4.2  |
| AV30       | נורת חניה אחורי                    | 2    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 888427 | 28/10/24 09:47 | 28/10/24 14:22 |         |           | מכונאות | 39697  | טסט          |            |        | true       |            |

| תלונות     |                             |      |
|------------|-----------------------------|------|
| קוד        | תאור                        | כמות |
|            | טסט                         |      |
|            | שינוע זכרון יעקב            |      |
| עבודות     |                             |      |
| קוד        | תאור                        | כמות |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור             | .62  |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בנזין          | .48  |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי | .48  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס          | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 317481 | 18/09/24 10:28 | 25/09/24 09:54 |         |           | מכונאות | 37008  | טיפול +30 שינוע+שטיפה |            |        | true       |            |

| תלונות |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| קוד    |  |  |  |  |  | תאור |  |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |  | כמות |  |  |  |  |  |

|               |                              |             |
|---------------|------------------------------|-------------|
|               | טיפול 30+שינוע+שטיפה         |             |
|               | טל" בעל הרכב: 0546700726     |             |
| <b>עבודות</b> |                              |             |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>                  | <b>כמות</b> |
| 001330        | טיפול 30,000 ק"מ             | 1.2         |
| SHINUA2       | שינוע הלוך-חזור              | .62         |
| SHERUTTEST    | שירות העברת מבחן רישוי שנתי  | .48         |
| AGRABENZIN    | אגרת טסט רכב בנזין           | .48         |
| <b>חלפים</b>  |                              |             |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>                  | <b>כמות</b> |
| TGMO1         | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2         |
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן               | 1           |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1           |
| 87139YZZ33    | מקורי-מסנן מזגן              | 1           |
| 0882380111    | מקורי-נוזל בלמים 0.5         | 2           |
| G92DH12050    | מקורי-מסנן אוויר למצ         | 1           |

|              |                                |             |
|--------------|--------------------------------|-------------|
| 001315       | טיפול 15,000 ק"מ               | 9.          |
| SHINUA2      | שינוע הלוך-חזור                | 62.         |
| <b>חלפים</b> |                                |             |
| <b>קוד</b>   | <b>תאור</b>                    | <b>כמות</b> |
| 08880838531L | PFE-ירוקמ 1L TGMO 5W30 שמן מנו | 4.2         |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן                 | 1           |
| 9008043037   | מקורי-אטם פדק ריקון            | 1           |

| תלונות     |                                |      |
|------------|--------------------------------|------|
| קוד        | תאור                           | כמות |
|            | ביטוח מגדל / מוביליטי          |      |
|            | תיקון לפי דוח שמאי - שחף שמאים |      |
| עבודות     |                                |      |
| קוד        | תאור                           | כמות |
| XX30       | עבודות פחחות כלליות            | 0    |
| XX40       | עבודות צבע כלליות              | 0    |
| X          | שיפוץ מגן קדמי                 | 0    |
| F261926    | כיוון זוויות כללי לרכב פרטי    | 0    |
| X          | וואקום גז                      | 0    |
| X          | כיוון אורות                    | 0    |
| X          | מכונאות                        | 0    |
| W-883151   | מעבה - מכלל פ+ה                | 2.7  |
| חלפים      |                                |      |
| קוד        | תאור                           | כמות |
| 167110T170 | מקורי-כונס אוויר למצ           | 1    |
| 177010T140 | מקורי-בית מסנן אוויר           | 1    |
| 5302802150 | מקורי-גשר תחתון לפח חזית       | 1    |
| 5141002320 | מקורי-כיסוי מנוע               | 1    |
| 5145102180 | מקורי-כיסוי מנוע-קור           | 1    |
| 5144402200 | מקורי-כיסוי מנוע               | 1    |
| 0888980072 | מקורי-נזול קירור 5 ל           | 1    |
| 88460F4040 | מקורי-מעבה מזג-קור             | 1    |

| עבודות |                                       |      |
|--------|---------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                  | כמות |
| 11099  | מכה חזקה בגשר מקשר שלדה עקום+מיכל עיב | 0    |
|        | יצא ממקומו לא מומלץ לנסיעה            | 0    |

| עבודות                |      | קוד  |
|-----------------------|------|------|
| תאור                  | כמות |      |
| עבודות צבע כלליות     | 0    | XX40 |
| עבודות פחחות כלליות   | 0    | XX30 |
| עבודות חשמלאות כלליות | 0    | XX20 |
|                       | 0    |      |
| הנחת עיגול            | 0    |      |

[illegible]

|   |                                                                                                               |            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0 | MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים /<br>החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט,<br>שינועים לטיפולים וטסטים | M799000000 |
| 0 | משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה                                                                               | PW24102010 |