

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	349998	28/04/25 12:13	00:00			מכונאות	65923	טיפול 60 סלקט			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	349999	28/04/25 12:16	30/04/25 10:21			מכונאות	65923	אביזרים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW21010015	מקורי-סט שטיחי לבד 0	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	350000	28/04/25 12:16	28/04/25 12:17			מכונאות	65923	155 בדיקות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	349032	07/04/25 10:27	07/04/25 13:22			מכונאות	64779	ליטוש פנסים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ליטוש פנסים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
ZX80	ליטוש פנסים	.46

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	319930	18/08/23 09:35	04/09/23 10:15			מכונאות	41079	סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X21	העברת מבחן שנתי לחברי מועדון	0
X30	אגרת רישוי בנזין	0
SELECT	מסירה לסלקט	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
53876F4023	מקורי-בטנה קדמית שמא	1
53875F4023	מקורי-בטנה קדמית ימי	1
AV90467	חליפי-קליפס	20
98989AV107A	צמיג אלון 21560R17-96H	4

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	319931	18/08/23 09:36	20/08/23 08:17			מכונאות	41079	אביזרים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW21010015	מקורי-סט שטיחי לבד 0	1
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	------------	------------

	false			155 בדיקות	41079	מכונאות			18/08/23 09:37	18/08/23 09:36	319932	
תלונות												
קוד					תאור			כמות				
					155 בדיקות							
עבודות												
קוד					תאור			כמות				
SEL155					טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות			0				
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	301744	23/07/23 10:27	31/07/23 15:52			מכונאות	40657	מוזמן לטיפול+הכנה לסטט + סטט+תיקון לפי			true	
תלונות												
קוד					תאור			כמות				
					מוזמן לטיפול+הכנה לסטט + סטט							
עבודות												
קוד					תאור			כמות				
001345					טיפול 45,000 ק"מ			.9				
AGRABENZIN					אגרת סטט רכב בנזין			.39				
SHERUTTEST					שירות העברת מבחן רישוי שנתי			.48				
חלפים												
קוד					תאור			כמות				
9008043037					מקורי-אטם פקק ריקון			1				
90915YZZM3					מקורי-מסנן שמן			1				
178010M040					מקורי-מסנן אוויר			1				
87139YZZ33					מקורי-מסנן מזגן			1				
TGMO1					מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30			4.2				
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	301747	23/07/23 10:56	30/07/23 14:39			פחחות	40657	תיקון לפי שמאות / אייל נרקיס			true	
תלונות												
קוד					תאור			כמות				
					תיקון לפי שמאות / אייל נרקיס							
					מוקד נזק: אורן צד ימין							
עבודות												
קוד					תאור			כמות				
X					פחחות			0				
X					צבע			0				
X					פוליש גנט קד ימ			0				
חלפים												
קוד					תאור			כמות				
52535F4010					מקורי-תומך מגן ימין			1				
75601F4010					מקורי-קישוט כנף קדמי			1				
75731F4010					מקורי-קישוט דלת קד'			1				
75741F4010					מקורי-קישוט דלת אח'			1				
75605F4010					מקורי-קישוט לכנף אחו			1				
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	302097	23/07/23 12:33	31/07/23 12:34			מכונאות	40657	תיעוד			false	
תלונות												
קוד					תאור			כמות				
					תיעוד							
עבודות												
קוד					תאור			כמות				
X					ביטנות כנף קד' קרועות			0				
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	302815	14/08/22 07:30	14/08/22 15:22			מכונאות	23346	טיפול 30,000 ק"מ			true	
תלונות												
קוד					תאור			כמות				
					בטנה ימין + שמאל חסרות							
עבודות												
קוד					תאור			כמות				
001330					טיפול 30,000 ק"מ			1.2				
850071					מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה			.1				
850101					להב מגב אחורי פ+ה			.2				
חלפים												
קוד					תאור			כמות				
85214F4030					מקורי-גומי מגב אחורי			1				
Z300					ש. מנוע CF/SN 5W30/2			4.2				
04152YZZA6					מקורי-מסנן שמן			1				
9008043037					מקורי-אטם פקק ריקון			1				
0882380111					מקורי-נוזל בלמים 0.5			2				

87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
------------	-----------------	---

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	287867	02/09/21 09:31	02/09/21 13:36			מכונאות	13245	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	9.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	13/08/20 08:00	13/08/20 08:00									

חלפים												
קוד				תאור				כמות				
B438000000				חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית				0				
B720000000				קסטומיזציה				0				
C027000000				טופס החתמת לקוח- דגם חלופי ללא גלגל				0				
M113000000				מדבקת כוכבית 8867				0				
M752000000				איתוראן און באט MOBILITY				0				