

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 344571 | 04/09/26<br>11:38 | 00:00   |         |           | מכונאות | 67170  | 155 בדיקות ללא HHC בוצע לפני שבוע |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 343738 | 16/08/26<br>08:40 | 16/08/26<br>09:38 |         |           | מכונאות | 66640  | hhc          |            |        | true       |            |

| תלונות |                                          |      |
|--------|------------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                     | כמות |
|        | hhc                                      |      |
| עבודות |                                          |      |
| קוד    | תאור                                     | כמות |
| 890991 | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC- | 3.   |
| 890988 | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי  | 1.   |
| HHC10  | אחריות למצבר היברידי לשנה או 15,000 ק"מ  | 0    |
| ADDHHC | תוספת לבדיקת HHC כפעולה יחידה בכרטיס העב | 2.   |
| MATOK  | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.                | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 296225 | 23/02/23<br>07:59 | 23/02/23<br>09:20 |         |           | מכונאות | 16769  | טיפול 15,000 ק"מ |            |        | true       |            |

| עבודות       |                             |      |
|--------------|-----------------------------|------|
| קוד          | תאור                        | כמות |
| 001315       | טיפול 15,000 ק"מ            | 9.   |
|              | ביטנה צד שמאל קרועה         | 0    |
| חלפים        |                             |      |
| קוד          | תאור                        | כמות |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן              | 1    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון         | 1    |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE         | 4.2  |
| Z84          | הוספת נוזל שמשות שרות ללקוח | 1    |
| AAA          | חומרי עזר                   | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס          | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 296226 | 23/02/23<br>08:01 | 23/02/23<br>09:22 |         |           | מכונאות | 16769  | בדיקת חיישן רדאר קדמי |            |        | true       |            |

| עבודות                |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|
| קוד                   |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| תאור                  |  |  |  |  |  | כמות    |  |  |  |  |  |  |
| בדיקת חיישן רדאר קדמי |  |  |  |  |  | .4      |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  | XGG08A1 |  |  |  |  |  |  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס                    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|---------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 277076 | 13/10/21<br>08:04 | 18/10/21<br>16:14 |         |           | פחחות | 2463   | עבודת פחחות כולל פרוקים והרכבות |            |        | true       |            |

| עבודות     |                                 |      |
|------------|---------------------------------|------|
| קוד        | תאור                            | כמות |
| XX31       | עבודת פחחות כולל פרוקים והרכבות | 0    |
| XX32       | עבודת צבע                       | 0    |
| XX34       | חומרי איטום ומיגון              | 0    |
| XX33       | חומרי עזר                       | 0    |
| חלפים      |                                 |      |
| קוד        | תאור                            | כמות |
| 67002F4010 | מקורי-דלת ק.ש - CHR             | 1    |
| 75072F4020 | מקורי-קישוט דלת קד'             | 1    |
| 75976F4010 | מקורי-מדבקה לדלת                | 1    |
| 75966F4010 | מקורי-מדבקה לדלת                | 1    |
| 75986F4010 | מקורי-מדבקה שחורה דל            | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 274548 | 29/07/21<br>11:27 | 04/08/21<br>15:24 |         |           | מכונאות | 5      | מסירת רכב ללקוח |            |        | true       |            |

| עבודות       |                                       |      |
|--------------|---------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                  | כמות |
| 001300       | מסירת רכב ללקוח                       | 0    |
| TC-1         | טוטאל קאבר לשנה עד                    | 0    |
| TC3          | ניתן תקנון TC ותנאי ביטול השתתפות עצמ | 0    |
|              | התחייבות טרייד אין עתידי              | 0    |
| חלפים        |                                       |      |
| קוד          | תאור                                  | כמות |
| PZ49S00ED0EU | מקורי-ערכת עזרה ראשו                  | 1    |
| AV3333       | כובע מצחיה מתמ                        | 1    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|

| תיקון      | 50 ש"ח |  | נייד |                                               |  |  | כרטיס |      |                   |                   |   |
|------------|--------|--|------|-----------------------------------------------|--|--|-------|------|-------------------|-------------------|---|
|            |        |  |      |                                               |  |  |       |      | 28/07/21<br>08:00 | 28/07/21<br>08:00 | 0 |
| חלפים      |        |  |      |                                               |  |  |       |      |                   |                   |   |
| קוד        |        |  |      | תאור                                          |  |  |       | כמות |                   |                   |   |
| B028000000 |        |  |      | מרימי שמשות                                   |  |  |       | 0    |                   |                   |   |
| B720000000 |        |  |      | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט |  |  |       | 0    |                   |                   |   |
| C027000000 |        |  |      | טופס החתמת לקוח- דגם חלופי ללא גלגל           |  |  |       | 0    |                   |                   |   |
| PW24110004 |        |  |      | אמבטיה C-HR לרכב עם ערכת ניפוח                |  |  |       | 0    |                   |                   |   |
| U533000000 |        |  |      | פס קישוט צד כרום                              |  |  |       | 0    |                   |                   |   |
| U543000000 |        |  |      | מדרגות צד                                     |  |  |       | 0    |                   |                   |   |
| U699000000 |        |  |      | סט קישוטי סף C-HR                             |  |  |       | 0    |                   |                   |   |