

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	42082	09/07/26 15:51	00:00			מכונאות	45207	סלקט 155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	42083	09/07/26 15:53	00:00			מכונאות	45207	אביזרים לרכב סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	42084	09/07/26 15:58	00:00			מכונאות	45207	טיפול 60.000			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	755654	02/07/26 08:25	02/07/26 08:28			מכונאות	44775	בדיקת קניה			true	

תלונות												
קוד						תאור			כמות			
						בדיקת קניה						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	231446	14/07/25 10:05	14/07/25 13:21			מכונאות	35314	טיפול 45			true	

תלונות												
קוד						תאור			כמות			
						טיפול 45 קמ						
						שטיפה						
						טל בעל הרכב: 0504409870						

עבודות												
קוד						תאור			כמות			
001345						טיפול 45,000 ק"מ			.9			
890988						ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר			.1			
MATOK						שטיח נהג בדק ונמצא תקין.			0			
X						אין אישור לקוח להח מגבים קד+אח+מסנן מזגן			0			

חלפים												
קוד						תאור			כמות			
08880838531L						מקורי-TGMO 5W30 PFE			4.2			
9008043037						מקורי-אטם פקק ריקון			1			
90915YZZM3						מקורי-מסנן שמן			1			
Z32						פזלון (צובר)			1			
ZE80						חומרי עזר, הגנה וחיסוי			1			

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	217503	12/08/24 13:12	12/08/24 15:31			מכונאות	26516	טיפול 30			true	

תלונות												
קוד						תאור			כמות			
						טיפול 30						
						HHC ניקוי מסנן הייבריד						

עבודות												
קוד						תאור			כמות			
001330						טיפול 30,000 ק"מ			1.2			
AFTER						הטבת טיפול אחר הצהריים			0			
890988						ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי			.1			
890993						בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל-HC			.2			
X						החלפת מגב אחורי			0			

חלפים												
קוד						תאור			כמות			
08880838531L						מקורי-TGMO 5W30 PFE			4.2			
9008043037						מקורי-אטם פקק ריקון			1			
90915YZZM3						מקורי-מסנן שמן			1			
Z32						פזלון (צובר)			1			
PZ46300PB004						מקורי-ניקוי למרססים-			1			
ZE80						חומרי עזר, הגנה וחיסוי			1			
87139YZZ33						מקורי-מסנן מזגן			1			
0882380111						מקורי-נוזל בלמים 0.5			1			
G92DH47070						מקורי-מסנן אויר למצב			1			
85242F4010						מקורי-מגב אחורי			1			

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	492621	23/08/23 10:40	23/08/23 12:17			מכונאות	15124	טיפול 15,000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	יש לשייך לקבלה 43262	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
111	התקנות	0
001300	מסירת רכב ללקוח	0
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV36112	מצלמת דרך DVR T2	1