רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	938139	19/11/26 15:26	00:00			מכונאות	74551	הכנה למכירה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	926093	02/06/26 10:45	02/06/26 13:03			מכונאות	63376	טיפול 60 CHRHV			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 60 CHRHV	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
RNBALAM	.פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	.בדיקת תקינות מערכת היגוי וצירויות	0
RNNEZ	.בדיקת העדר נזילות מים/שמן	0
RNTZAMIG	.בדיקת תקינות צמיגים	0
BAT	בדיקת מצבר	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
Z28B	מנקה פיח למנוע - בנזין	1
Z16	מסנן מתיז שמשות	1
RNNIK	ניקוי מנוע	1
LM002	תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	906033	07/08/25 10:18	07/08/25 12:36			מכונאות	45702	מוזמן לטיפול 45 CHRHV			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 45 CHRHV	
	לקוח מבקש לסדר שמצלמת דרך תתכבה	
	ביחד עם הרכב	

עבודות

קוד	תאור	כמות
RNBALAM	.פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	.בדיקת תקינות מערכת היגוי וצירויות	0
RNNEZ	.בדיקת העדר נזילות מים/שמן	0
RNTZAMIG	.בדיקת תקינות צמיגים	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
BAT	בדיקת מצבר	0
XX10	חיבור כבל מצלמה דרך שסופקה על ידי הלקוח	0
XX10	ללא חיוב	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z28B	מנקה פיח למנוע - בנזין	1
Z16	מסנן מתיז שמשות	1
Z17	נוזל לניקוי שמשות 4 ליטר	1
RNNIK	ניקוי מנוע	1
LM002	תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	890671	02/12/24 10:44	02/12/24 12:32			מכונאות	30443	טיפול 30+כיוון פרונט			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 30+כיוון פרונט	

עבודות

קוד	תאור	כמות
RNBALAM	.פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	.בדיקת תקינות מערכת היגוי וצירויות	0
RNNEZ	.בדיקת העדר נזילות מים/שמן	0
RNTZAMIG	.בדיקת תקינות צמיגים	0

001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
BAT	בדיקת מצבר	0
431WHE	כיוון פרונט	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
Z28B	מנקה פיח למנוע - בנזין	1
Z16	מסנן מתיז שמשות	1
RNNIK	ניקוי מנוע	1
LM002	תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	872589	31/01/24 13:09	31/01/24 14:41			מכונאות	15108	טיפול ראשון			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול ראשון	

עבודות

קוד	תאור	כמות
RNBALAM	.פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	.בדיקת תקינות מערכת היגוי וצירויות	0
RNTZAMIG	.בדיקת תקינות צמיגים	0
RNNEZ	.בדיקת העדר נזילות מים/שמן	0
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9

חלפים

קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z28B	מנקה פיח למנוע - בנזין	1
Z16	מסנן מתיז שמשות	1
RNNIK	ניקוי מנוע	1
LM002	תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע STP	1
871395801099	מסנן מזגן חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	27/03/23 08:00	27/03/23 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
BB31000000	"הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק""מ & CONNECTED TO APP- 7002"	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C193000000	דמי טיפול שעבוד	0
U533000000	פס קישוט צד כרום	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	854114	24/03/23 10:03	26/03/23 16:28			מכונאות	5	מסירת רכב חדש			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מסירת רכב חדש	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירה	0