

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	38899	22/02/26 16:34	00:00			מכונאות	90479	סלקט 155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	38901	22/02/26 16:35	00:00			מכונאות	90479	אביזרים רכב סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	37450	30/12/25 09:58	30/12/25 11:37			מכונאות	86604	טיפול +90000 בדיקת מצבר			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול +90000 בדיקת מצבר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
X	מצבר נבדק ונמצא תקין	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TOY-08880833891L	שמן מנוע מקורי	4.2
AV01	חומרי עזר כללי	1
0882380111	מקורי-נזל בלמים 0.5 ליטר DOT4	1
9091901298	מקורי-מצת	4
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
1709	זוג מגבים פלקס	1
1710	מגב אחורי מתאמים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	33351	11/06/25 14:28	11/06/25 15:39			מכונאות	67999	טיפול 60000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
X	מומלץ לבדוק צמיגים - סדוקים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TOY-08880833891L	שמן מנוע מקורי	4.2
AV01	חומרי עזר כללי	1
0882380111	מקורי-נזל בלמים 0.5 ליטר DOT4	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
04465F4010	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
43512F4010	מקורי-צלחת בלם קדמית	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	30401	12/01/25 09:00	12/01/25 10:40			מכונאות	51742	טיפול 45.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45.000	
	איפוס מנורת לחץ אוויר לציין באיזה צמיג	
	היה חוסר בלחץ אוויר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
MATNOTOK	שטיח נהג נבדק ונמצא לא תקין.	0
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות

1	מקורי-מסנן שמן	90915YZZM3
1	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037
4.2	שמן מנוע מקורי	TOY-08880833891L
1	חומרי עזר כללי	AV01
1	מקורי-מסנן אוויר	178010M040
1	מקורי-מגב קדמי ימין	85212F4011
1	מקורי-מגב קדמי שמאל	85222YZZDE

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	27274	05/08/24 08:02	05/08/24 09:05			מכונאות	34007	טיפול 30000			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 30000
עבודות	
קוד	תאור
001330	טיפול 30,000 ק"מ
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
0	
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
08880833891L	שמן מנוע מקורי
AV01	חומרי עזר כללי
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	26/07/23 08:00	26/07/23 08:00									

חלפים	
קוד	תאור
BB08900000	My Toyota Silver + הארכת אחריות שנה רביעית וחמישית או 100,000 ק"מ + שירותי דרך
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי
C193000000	דמי טיפול שעבוד
PZ49S00ED0EU	ערכת עזרה ראשונה
U541000000	מוטות רוחב
UU05200000	חבילת Special Edition - מדרגות צד, פס הגנה לפגוש האחורי, פסי קישוט משני צידי הסמל, קסטומיזציה מרמי שמשות ומשטח הגנה לרכב עם גלגל ספייר

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	318384	21/07/23 10:23	31/07/23 13:20			מכונאות	6	רכב חדש			false	

תלונות	
קוד	תאור
	רכב חדש
עבודות	
קוד	תאור
MESIRA	מסירת רכב ללקוח/טיפול
0	