רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	346181	19/11/26 11:04	00:00			מכונאות	34200	155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	346326	19/11/26 14:39	24/11/26 09:10			מכונאות	34200	אביזרים			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	אביזרים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SELACC200	.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	345829	15/11/26 07:58	16/11/26 10:25			מכונאות	34158	מוזמן לטיפול תקופתי + העברת טסט			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול תקופתי + העברת טסט	
	רכב נמכר לדנאל מוטורס	
	חניה - 23	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001390	טיפול 90,000 ק"מ ללא מצתים	1.7

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV10	שמן מנוע 5W30 סינטי מלא	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	345942	15/11/26 10:20	17/11/26 10:27			מכונאות	34158	HHC סלקט			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	HHC סלקט	

עבודות

קוד	תאור	כמות
89099	HHC	0
890992	.בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	323189	17/11/25 07:36	17/11/25 13:39			מכונאות	28643	טיפול 75000 ק"מ			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 75000 ק"מ HHC	
	טסט	
	לקוח מלין לחצן מצוקה תפוש מחייג למשטרה	
	לקוח מבקש לחבר את מכסה הפיוזים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4
890991	.בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות HHC-ל	.3
POMW	אחריות sulp לשנה 15/ אק"מ .	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
490	חידוש חברות למעדן	1
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	301035	11/11/24	11/11/24			מכונאות	22720	טיפול 60000			true	

									13:35	07:23		

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 60000	
	העברת טסט	
	חניה 32	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	279690	20/11/23 07:27	20/11/23 13:43			מכונאות	18256	מוזמן לטיפול + טסט			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול + טסט	
	טיפול 45000+העברת מבחן רישוי	
	חניה 30	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9

חלפים

קוד	תאור	כמות
49	הצטרפות למועדון	1
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	268210	10/05/23 12:49	10/05/23 12:52			מכונאות	16247	אתראה על מכסה תא מטען			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	אתראה על מכסה תא מטען	
	חניה 42	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	ניתן הסבר ללקוח על ביטול הלחיצה בטעות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	265257	21/03/23 09:01	30/03/23 08:13			פחחות	15399	תיקון פחחות נזק אורך צד ימין			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	תיקון פחחות נזק אורך צד ימין	
	תביעה לפוליסה הפניקס	

עבודות

קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
X	טשטוש כנף אחורית ימין	0
X	טשטוש כנף קידמית	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
123	דלת קדמי ימין + מצבקות (פירוק)	1
75731F4010	מקורי-קישוט דלת קד'	1
123	דלת אחורי +מדבקות (פירוק)	1
75741F4010	מקורי-קישוט דלת אח'	1
75075F4020	מקורי-קישוט דלת אח"	1
75851F4010	מקורי-קישוט סף ימין	1
75605F4010	מקורי-קישוט לכנף אחו	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	256637	13/11/22 07:12	13/11/22 08:32			מכונאות	13392	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV10	שמן מנוע 5W30 סיננטי מלא	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
85212F4011	מקורי-מגב קדמי ימין	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	237977	06/01/22 07:27	06/01/22 07:50			מכונאות	7641				true	

חלפים

קוד	תאור	כמות
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	234872	16/11/21 07:23	16/11/21 09:01			מכונאות	6670	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV10	שמן מנוע 5W30 סיננטי מלא	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	19/11/20 08:00	19/11/20 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
B931000000	כיול חיישנים קדמיים	0
B973000000	CONNECTED TO APP- SAVE	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם חלופי ללא גלגל	0
C033000000	הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ	0
C035000000	כרטיס תדלוק בשווי 3,500 ש"ח	0
U533000000	פס קישוט צד כרום	0
U699000000	סט קישוטי סף C-HR	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	214838	15/11/20 09:24	22/11/20 12:11			מכונאות	1	.מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001300	.מסירת רכב ללקוח	0
MESIRA	.מסירת רכב ללקוח	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
	אקטיבציה לחלונות	0
	מצלמה קידמית מקליטה	0
	אמבטיה לתא מטען	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
49	הצטרפות למועדון	1
AV500067	מצלמה קידמית מקליטה	1
PW24110004	מקורי- אמבטיה C-HR ל	1