

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	334050	08/05/26 10:12	00:00			מכונאות	79986	טיפול 75.000			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	334051	08/05/26 10:13	00:00			מכונאות	79986	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	325362	21/12/25 10:32	21/12/25 10:40			מכונאות	72612	מוזמן להעברת טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן להעברת טסט	
	החלפת מגבים קדימה+אחורה	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
85212YZZDA	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85222YZZDA	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85242F4010	מקורי-מגב אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	319162	03/09/25 10:42	03/09/25 14:34			מכונאות	65319	מוזמן לטיפול תקופתי 60,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול תקופתי 60,000	
	חניה - חולות שורה 2 מול מעש	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	301344	15/11/24 07:33	15/11/24 08:51			מכונאות	50412	טיפול 45000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45000	
	בד' ישרים	
	חניה 40	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
AV85212YZZACT	מגב שטוח 16	1
AV85222YZZBCT	מגב קדמי 26"	1
85242F4010	מקורי-מגב אחורי	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	278414	30/10/23 08:47	30/10/23 12:23			מכונאות	31012	מוזמן לטיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול	
	חניה 35	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמון מנוע 5W30 C2/CF/SN	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	257929	02/12/22 07:33	02/12/22 10:45			מכונאות	15956	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
	הותקן איתרון	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי- 5W30 שמן מנוע 1L	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	237910	04/01/22 16:31	20/01/22 13:25			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב ללקוח	0
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
	אקטיביה לחלונות	0
H	חיישני רוורס וידאו-אחריות לשנה	0
	מצלמה קידמית+אחורית מקליטה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV209NE	גלאי רוורס מולטימדיה	1
AV330126	מצלמת דרך PR-2100CDV דו כיוונית	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	26/12/21 08:00	26/12/21 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0