

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	933900	17/09/26 11:36	00:00			מכונאות	66201	הכנה למכירה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	894930	04/02/25 10:00	23/02/25 10:41			מכונאות	42896	לקוח מלין מראות לא נסגרות לסרוגין			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	לקוח מלין מראות לא נסגרות לסרוגין	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
752051	יחידת מראה חשמלית (צד אחד) פ+ה	4
752051	יחידת מראה חשמלית (צד אחד) פ+ה	4
חלפים		
קוד	תאור	כמות
87910F4020	מקורי-מראה חיצונית י	1
87940F4020	מקורי-מראה חיצונית ש	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	894040	22/01/25 08:00	22/01/25 07:56			מכונאות	42536	מוזמן למידי פעם המראות לא נפתחות עם			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מזמן למדי פעם המראות לא נפתחות עם	
	פתיחת הרכב	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XX10	לקוח מלין המראות לא נפתחות בשלט	0
XX10	הרכב נבדק לא נמצא תקלה בוצע גירוז	0
XX10	נבדק נמצא תקין	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	869776	19/12/23 09:04	19/12/23 10:23			מכונאות	27244	מוזמן לטיפול 30 (CHR)			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 30 (CHR)	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות	0
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן	0
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
BAT	בדיקת מצבר	0
431WHE	כיוון פרונט	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
Z28B	מנקה פיה למנוע - בנזין	1
Z16	מסנן מתיז שמשות	1
Z17	נוזל לניקוי שמשות 4 ליטר	1
RNNIK	ניקוי מנוע	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
85214F4011	מקורי-גומי מגב ימין	1
85214F4021	מקורי-גומי מגב שמאל	1
AVZ	הנחה מיוחדת ללקוח	-1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	857551	28/05/23 09:15	28/05/23 09:17			מכונאות	18630	לקוח מלין רעש בנסיעה			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	לקוח מלין רעש בנסיעה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות

XX10	לקוח מלין רעשים בנסיעה	0
XX10	בבדיקה נמצא רעש מדלת נהג.בוצע בידוד	0
XX10	בתוך דלת נהג שהרעיש	0
XX10	לקוח ביצע נסיעה לאחר הבידוד	0
XX10	ולא נמצא הרעש.	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	855709	27/04/23 08:56	30/04/23 08:47			מכונאות	16964	מוזמן לרעשים בנסיעה בצד שמאל			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	הלקוח מלין על רעשים בצד שמאל קדימה בזמן	
	נהיגה +בסיבובי ההגה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות	0
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים	0
RNNEZ	בדיקת העדר חילות מים/שמן	0
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
11199	מאושר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z28B	מנקה פיח למנוע - בבזין	1
871395801099	מסנן מזגן חליפי	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	14/04/22 08:00	14/04/22 08:00									
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
B0300000000			קודן ושדרוג לכספת אלומיניום			0						
BB370000000			קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט			0						
C0270000000			טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי			0						
U5330000000			פס קישוט צד כרום			0						
U5560000000			קישוט אחורי כרום			0						
U6990000000			סט קישוטי סף C-HR			0						

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	808602	12/04/22 13:18	14/04/22 09:48			מכונאות	4	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001300		מסירת רכב ללקוח		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
RNNO0133		סט מגיני רוח (o)		1								
RNNO0733		מצלמת דרך קדמית + אחורית FHD		1								
RNNO0599		שקע מצית סיגריות + חוט		1								
RNMM035		כרטיס זיכרון למצלמת דרך 32GB		1								