

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	26268	11/09/25 13:13	00:00			מכונאות	97526	מסירה לסלקט 155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	26269	11/09/25 13:13	00:00			מכונאות	97526	אביזרים לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	23272	20/04/25 15:18	25/04/25 11:22			מכונאות	90084	טיפול 90000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90000	
	כרטיס תאונה נוסף	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
9091901298	מקורי-מצת	4
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
360919	שמן מנוע C3 DEX2 SN/CF 4L	1
1	מסנן מזגן תחליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	23249	18/04/25 09:08	29/04/25 12:12			פחחות	90084	תיקון פחחות-תאונה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון פחחות-תאונה	
	הראל מול הפניקס	
	מוקד נזק: אחורי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	מוקד אח	0
XX30	עבודות פחחות:פ/ה דלת מטען+פ/ה מגן אח	0
XX30	+יישור פח אח+פ/ה פנימי למגן+חלקים מרשימה	0
XX40	עבודות צבע:מגן אח+דלת מטען+טשטוש כנפיים	0
XX20	עבודות חשמל	0
X	חומר עזר	0
XX50	עבודות רפדות:דלת מטען	0
X	מוקד קד	0
XX30	עבודות פחחות:פ/ה מגן קד תח+ספויילר קד	0
XX20	עבודות חשמל:העברת צמת חוטים קד	0
XX40	עבודות צבע:ספויילר מגן קד	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
7	מוקד אח	1
12	דלת מטען משומש	1
13	מגן אח	1
14	מגן אח תח משומש	1
15	פנימי למגן משומש	1
16	פנס ערפל אח משומש	1
17	כיסוי וו גרירה משומש	1
8	מוקד קד	1
52129F4130	מקורי- מגן קדמי תחתו	1
52112F4900	מקורי-ספויילר קדמי ת	1
CLIP	קליפסים	10

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	23165	14/04/25 08:58	14/04/25 09:35			מכונאות	89715	רכב לא מניע לסרוגין			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	רכב לא מניע לסרוגין	
עבודות		
קוד	תאור	כמות

עבודות		
קוד	תאור	כמות

0	מסירת רכב ללקוח	001300
חלפים		
כמות	תאור	קוד
1	אמבט אחורי CHR 170N	TOYO-CHR170N