

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	310753	18/06/25 15:29	19/06/25 15:55			מכונאות	50327	ביצוע 155 בדיקות סלקט			false	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		ביצוע 155 בדיקות סלקט										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
SEL155		טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות		0								
171021		מסנן אויר פ+ה		.3								
890988		החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיב'		.1								
88399		מסנן מזגן פ+ה		0								
473301		ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה		.6								
X		בלמים סופקו ע"י צדוק		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
178010M040		מקורי-מסנן אוויר		1								
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן		1								
G92DH47070		מקורי-מסנן אויר למצב		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	310754	18/06/25 15:39	19/06/25 14:29			מכונאות	50327	פתיחת כרטיס לצורך ניפוק אביזרים לסלקט			false	
תלונות												
קוד				תאור		כמות						
				פתיחת כרטיס לצורך ניפוק אביזרים לסלקט								
עבודות												
קוד				תאור		כמות						
SELACC200				לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו		0						
חלפים												
קוד				תאור		כמות						
PW21010015				מקורי-סט שטיחי לבד 0		1						
PW02200056				מקורי-ערכת עזרה ראשונה		1						
42606F4911				מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר		1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	302100	27/10/24 08:06	27/10/24 10:28			מכונאות	39847	טיפול 45000 פרימים			true	
תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	טיפול 45000 פרימים											
	הכנה לטסט											
	בטנה ימין גלגל קדמי נפלה בגאז											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9										
Z9620	ניקוי/החלפת מסנן אויר סוללה היברידי	0										
Z9638	עיגון שטיח נהג	0										
Z9642	הידוק ברגי ואומי שלדה ומרכב	0										
PRM3	טיפול שלישי פרימים	0										
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0										
10	הצעה לביטנה לפי 20106 אין אישור לקוח	0										
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
AVK12	מקורי- שמן W305	4.2										
AV	חומר ניקוי לבית מסנן שמן	1										
AVK14	חומר ניקוי למנוע היברידי	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	302130	27/10/24 10:09	27/10/24 10:16			מכונאות	39847	פתיחת כרטיס עבור ניפוק חלקים פרימיום			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		פתיחת כרטיס עבור ניפוק חלקים פרימיום										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
160		הכנה לטסט		0								
10		פ+ה מגבים קדמיים		0								
10		פ+ה מסנן אויר		0								

MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
85214F4011	מקור-גומי מגב ימין	1
85214F4021	מקור-גומי מגב שמאל	1
178010M040	מקור-מסנן אוויר	1
AV119	פחית ריח לרכב	1

תלונות	
קוד	תאור
	צריכת דלק גבוהה מהרגיל
	ריח של דלק
עבודות	
קוד	תאור
ADDHHC	תוספת לבדיקת HHC כפעולה יחידה בכרטיס העב
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-
15	התכנית תקפה 12-ל חודשים או
16	15,000ק"מ (המוקדם מביניהם)
15A	אזהרה: שימוש במצב סרק (N) או נסיעה
16A	ללא דלק עלול לגרום לנזק במצבר
16AA	ההיבריד אשר לא יכוסה באחריות.
Z9620	ניקוי/החלפת מסנן אויר סוללה היבריד
890987	בדיקת הצטרפות לתכנית הארכת שירות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
14	הלקוח לא מעוניין לבצע טיפול תקופתי.

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	צריכת דלק גבוהה מהרגיל	
	ריח של דלק	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
ADDHHC	תוספת לבדיקת HHC כפעולה יחידה בכרטיס העב	.2
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	.2
15	התכנית תקפה 12-ל חודשים או	1.07
16	15,000 ק"מ (המוקדם מביניהם)	0
15A	אזהרה: שימוש במצב סרק (N) או נסיעה	0
16A	ללא דלק עלול לגרום לנזק במצבר	0
16AA	ההיברידי אשר לא יכוסה באחריות.	0
Z9620	ניקוי/החלפת מסנן אויר סוללה היבריד	.2
890987	בדיקת הצטרפות לתכנית הארכת שירות	.3
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
14	הלוקוח לא מעוניין לבצע טיפול תקופתי.	0

תלונות		10.47	10.47
קוד	תאור	כמות	
	צריכת דלק גבוהה מהרגיל		
	ריח של דלק		
עבודות			
קוד	תאור	כמות	
10	פ+ה מסנן אויר סוללה היבירידי ניקוי	0	
10	פ+ה מסנן אויר ניקוי	0	
10	בדיקת מחשב בTD4 לא נמצאו	0	
10	תקלה. בדיקה ויזואלית למערכת דלק תקין	0	

[illegible]

PRM2	טיפול שני פרימיום	0
X	סידור בטנה ימין קדמי+פנס ארפל ימי- שירות	0
X	יש לסדר פמצ"ר בגלגל קאחורי ימין	0
X	צמיגים קדמיים יבשים	0
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVK12	שמן-מנוע 5W30סנט	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
AV	חומר ניקוי לבית מסנן שמן	1
AVK14	חומר ניקוי למנוע היברידי	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון פח לפי שמאי / דוח פרטי / צד ש'	
	חב' פוגעת : ווישור	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
60	צבע	0
20	פחחות	0
40	חשמל	0
20	הח' מראה צד ימין	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
52119F4909	מקורי- מגן קדמי 2020	1
53801F4010	מקורי-כנף ק.י - CHR	1
53835F4010	מקורי-תומך לכנף קד'	1
81130F4180	מקורי- רפלקטור קדמי	1
53875F4100	מקורי-בטנה לכנף קד'	1
52535F4010	מקורי-תומך מגן קדמי	1
75601F4010	מקורי-קישוט כנף קדמי	1
52145F4030	מקורי-תומך מגן קדמי	1
87910F4020	מקורי-מראה חיצונית י'	1
879150F911	מקורי-כיסוי ראי ימין	1
AVT3	קליפס	24
AVT31	תפס לביטנה+מגן	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	278844	09/02/23 10:40	09/02/23 12:42			מכונאות	19105	בד' איתור תקלה - בוצעה בדיקת			true	

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	273947	19/10/22 09:27	19/10/22 09:29			מכונאות	13150	לקוח מועדון פרימיום			true	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	273948	19/10/22 09:27	19/10/22 11:42			מכונאות	13158	טיפול 15,000 ק"מ			true	

