

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	919896	26/02/26 15:41	00:00			מכונאות	67993	הכנה למכירה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	907050	24/08/25 11:00	24/08/25 12:40			מכונאות	60774	טיפול 60			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 60
עבודות	
קוד	תאור
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים
001361	טיפול 60.000 ק"מ
BAT	בדיקת מצבר
חלפים	
קוד	תאור
Z800	שמן סינטיטי מלא לקסוס
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
0882380111	מקורי-שמן בלמים
Z28B	מנקה פיח למנוע - בבזין
Z16	מסנן מתיז שמשות
RNNIK	ניקוי מנוע
LM002	תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע
871395801099	מסנן מזגן חליפי
AVZ	הנחה כמסוכם

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	887719	13/10/24 10:29	13/10/24 12:41			מכונאות	44412	טיפול 45+כיוון פרונט+לחץ אוויר			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 45+כיוון פרונט+לחץ אוויר
עבודות	
קוד	תאור
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים
001345	טיפול 45,000 ק"מ
BAT	בדיקת מצבר
431WHE	כיוון פרונט
חלפים	
קוד	תאור
Z800	שמן סינטיטי מלא לקסוס
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
Z28B	מנקה פיח למנוע - בבזין
Z16	מסנן מתיז שמשות
RNNIK	ניקוי מנוע
LM002	תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע
871395801099	מסנן מזגן חליפי

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	280181	27/11/23 10:09	27/11/23 13:49			מכונאות	30500	30.000-טיפול			true	

תלונות	
קוד	תאור
	30.000-טיפול
	נורת לחץ אוויר דלוקה
עבודות	
קוד	תאור
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
001330	טיפול 30,000 ק"מ
חלפים	
קוד	תאור
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5

1	מקורי-מסנן מזגן משופ	87139YZZ34
1	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	AVTOP
1	מקורי-מסנן אויר למצב	G92DH47070
1	חידוש חברות למעדון	490
1	מקורי-מסנן אוויר	178010M040
1	מקורי- ידית לג'ק סיר	09113F4010
1	מקורי- מפתח גלגלים R	09150F4010
1	מקורי- קלקר לגלגל רז	64777F4030
1	מקורי- בורג לגלגל פ	51931F4011
1	מקורי- לוח כיסוי אחו	58410F4020C1
1	מקורי- גלגל ספייר 6"	42600F4211
1	מקורי- מגן לצמיג CHR	64778F4010
1	מקורי-ג'ק סיראי/CHR	09111F4011
1	מקורי- קופסה ימין בת	64995F4010
1	מקורי- קופסה שמאל בת	64997F4010

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	850907	01/02/23 10:57	01/02/23 12:15			מכונאות	15106	טיפול 15,000 ק"מ			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טיפול 15,000 ק"מ												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טיפול 15,000 ק"מ												
מאושר												
11199												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
שמן סינטטי מלא לקסוס												
4.2												
מקורי-מסנן שמן												
1												
מקורי-אטם פקק ריקון												
1												
Z800												
90915YZZM3												
9008043037												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	20/03/22 08:00	20/03/22 08:00									
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי												
0												
משטח הגנה לתא המטען C-HR לרכב עם ערכת ניפוח												
0												
סט קישוטי סף C-HR												
0												
C027000000												
PW24110004												
U699000000												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	242226	15/03/22 06:48	25/04/22 09:43			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
מחיר אביזרים באישור דרור												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
מסירת רכב ללקוח												
0												
בד' לחץ אוויר בצמיגים												
0												
התקנת מסגרת ללוחית רישוי												
0												
אקטיביצייה לחלונות												
0												
מצלמה קידמית+אחורית מקליטה												
0												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
הצטרפות למועדון												
1												
מצלמת דרך PR-2100CDV דו כיונית												
1												
קודנית												
1												
כספת אלומיניום קורולה גילקאר												
1												
49												
AV330126												
AV53742												
AV53362												