

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 519619 | 21/08/25 10:41 | 00:00   |         |           | מכונאות | 71730  | SEL155       |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|-------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 519620 | 21/08/25 10:44 | 00:00   |         |           | מכונאות | 71730  | אביזרים לרכב סלקט |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 517392 | 12/06/25 08:30 | 12/06/25 10:57 |         |           | מכונאות | 69420  | טיפול 60000  |            |        | true       |            |

| תלונות      |                           |      |
|-------------|---------------------------|------|
| קוד         | תאור                      | כמות |
|             | טיפול 60000               |      |
|             | בדיקת HHC                 |      |
| עבודות      |                           |      |
| קוד         | תאור                      | כמות |
| 001361      | טיפול 60.000 ק"מ          | 1.2  |
| MATOK       | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | 0    |
| חלפים       |                           |      |
| קוד         | תאור                      | כמות |
| 9008043037  | מקורי-אטם פקק ריקון       | 1    |
| 0880833891L | מקורי-שמן מנוע W305       | 4.4  |
| AV01        | חומרי עזר כללי            | 1    |
| 0882380111  | מקורי-נוזל בלמים 0.5      | 1    |
| 90915YZZM3  | מקורי-מסנן שמן            | 1    |
| 85242F4010  | מקורי-מגב אחורי           | 1    |
| 87139YZZ33  | מקורי-מסנן מזגן           | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 505831 | 16/06/24 08:44 | 16/06/24 13:35 |         |           | מכונאות | 57198  | טיפול 45000  |            |        | true       |            |

| תלונות      |                                      |      |
|-------------|--------------------------------------|------|
| קוד         | תאור                                 | כמות |
|             | טיפול 45000                          |      |
|             | מגן רוח ימין נפל - חלק ברכב          |      |
|             | חלונות לא מגיבים מכפתור נהג וגם משלט |      |
|             | כיוון שעון                           |      |
| עבודות      |                                      |      |
| קוד         | תאור                                 | כמות |
| 001345      | טיפול 45,000 ק"מ                     | .9   |
| MATOK       | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.            | 0    |
| חלפים       |                                      |      |
| קוד         | תאור                                 | כמות |
| 9008043037  | מקורי-אטם פקק ריקון                  | 1    |
| 0880833891L | מקורי-שמן מנוע W305                  | 4.4  |
| AV01        | חומרי עזר כללי                       | 1    |
| 90915YZZM3  | מקורי-מסנן שמן                       | 1    |
| 178010M040  | מקורי-מסנן אוויר                     | 1    |
| 87139YZZ33  | מקורי-מסנן מזגן                      | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                          | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 503981 | 14/04/24 14:24 | 14/04/24 15:59 |         |           | מכונאות | 55174  | התראה על מערכת היברידית דולקת לסרוגין |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                          |      |
|------------|------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                     | כמות |
|            | התראה על מערכת היברידית דולקת לסרוגין    |      |
|            | חלון קד' ימ' ואח' שמ' לא מגיבים מדלת נהג |      |
|            | כיוון שעון זמן                           |      |
| עבודות     |                                          |      |
| קוד        | תאור                                     | כמות |
| X          | פ+ה מסנן אוויר היברידי                   | 0    |
| X          | בוצע איפוס לחלונות                       | 0    |
| חלפים      |                                          |      |
| קוד        | תאור                                     | כמות |
| G92DH47070 | מקורי-מסנן אוויר למצב                    | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 503578 | 01/04/24 14:31 | 01/04/24 15:48 |         |           | מכונאות | 54764  | בדיקת התראה על מערכת |            |        | false      |            |

| תלויות        |        |                   |                   |         |           |                                     |        |              |            |        |          |            |
|---------------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------------------------------------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
| קוד תאור כמות |        |                   |                   |         |           |                                     |        |              |            |        |          |            |
|               |        |                   |                   |         |           | בדיקת התראה על מערכת היברידית דולקת |        |              |            |        |          |            |
|               |        |                   |                   |         |           | כיוון שעון זמן                      |        |              |            |        |          |            |
| עבודות        |        |                   |                   |         |           |                                     |        |              |            |        |          |            |
| קוד תאור כמות |        |                   |                   |         |           |                                     |        |              |            |        |          |            |
| X             |        |                   |                   | 0       |           | רכב נבדק בסורך ולא נמצא תקלה        |        |              |            |        |          |            |
| X             |        |                   |                   | 0       |           | בוצע כיוון שעות                     |        |              |            |        |          |            |
| X             |        |                   |                   | 0       |           | נשלח למעקב                          |        |              |            |        |          |            |
| מוסך          | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה                               | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|               | 271789 | 14/12/22<br>08:57 | 14/12/22<br>09:07 |         |           | מכונאות                             | 36544  |              |            |        | true     |            |

| חלפים      |                     |      |
|------------|---------------------|------|
| קוד        | תאור                | כמות |
| 85214F4011 | מקורי-גומי מגב 'מין | 1    |
| 85214F4021 | מקורי-גומי מגב שמאל | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 268457 | 24/08/22<br>14:01 | 24/08/22<br>15:02 |         |           | מכונאות | 30774  | טיפול 30,000 ק"מ |            |        | true       |            |

| עבודות     |                           |      |
|------------|---------------------------|------|
| קוד        | תאור                      | כמות |
| 001330     | טיפול 30,000 ק"מ          | 1.2  |
| MATOK      | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | 0    |
| חלפים      |                           |      |
| קוד        | תאור                      | כמות |
| 04152YZZA6 | מקורי-מסנן שמן            | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון       | 1    |
| Z93        | שמן מנוע 5W30 C2          | 4.4  |
| AV01       | חומרי עזר כללי            | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5      | 1    |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן           | 1    |
| G92DH47070 | מקורי-מסנן אויר למצב      | 1    |
| AV-מסירפיח | מסיר פיח למערכת דלק       | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 254744 | 28/06/21<br>10:53 | 28/06/21<br>12:04 |         |           | מכונאות | 12391  | טיפול 15,000 ק"מ |            |        | true       |            |

| עבודות     |                      |      |
|------------|----------------------|------|
| קוד        | תאור                 | כמות |
| 001315     | טיפול 15,000 ק"מ     | 9.   |
| חלפים      |                      |      |
| קוד        | תאור                 | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן       | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פיקק ריקון | 1    |
| Z93        | שמן מנוע 5W30 C2     | 4.4  |
| AV01       | חומרי עזר כללי       | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 252981 | 03/05/21<br>15:24 | 03/05/21<br>15:41 |         |           | מכונאות | 8900   | הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית |            |        | true       |            |

| עבודות |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| קוד    | תאור                              |
| W4+5   | הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית |
| 0      | כמות                              |

[illegible]

| חלפים      |                                     |      |
|------------|-------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                | כמות |
| B720000000 | קסטומיזציה                          | 0    |
| U634000000 | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 242954 | 22/06/20<br>13:59 | 29/06/20<br>11:17 |         |           | מכונאות | 1      | מסירת רכב ללקוח |            |        | true       |            |

| עבודות       |                      |      |
|--------------|----------------------|------|
| קוד          | תאור                 | כמות |
| MESIRA       | מסירת רכב ללקוח      | 0    |
| חלפים        |                      |      |
| קוד          | תאור                 | כמות |
| 1502         | חיישני רוורס+צג      | 1    |
| TOY-CHR-170N | מגיני רוח CHR 2017   | 1    |
| PW24110004   | מקורי- אמבטיה C-HR ל | 1    |

