

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	28953	13/01/26 09:22	00:00			מכונאות	89533	בדיקות 155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	28954	13/01/26 09:22	00:00			מכונאות	89533	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	21109	05/01/25 07:52	05/01/25 16:18			מכונאות	74765	טיפול 75.000 לפי מפרט יצרן			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75.000 לפי מפרט יצרן	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
171021	מסנן אויר פה	.3
850081	מכלל להב מגב אחורי פה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
360919	שמן מנוע C3 DEX2 SN/CF 4L	1.05
HOMRIM	חומרי עזר וניקוי	1
1	פילטר אויר תחליפי	1
M14	מגב סיליקון אחורי 14	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	18820	26/08/24 08:45	26/08/24 16:09			פחחות	69066	תיקון פחחות			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון פחחות	
	פוליסה ישיר	
	שמאי גשר שמאות	
	תאריך נזק 19/08/24	
	מוקד נזק מרכב תחתון	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	חומרי עזר	0
XX30	עבודות פחחות:פ/ה מגן אח תח	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
52453F4130	מקורי- מגן אחורי תחת	1
58398F4010	מקורי-כיסוי תחתון לרצפה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	715159	19/08/24 07:42	20/08/24 16:18			מכונאות	68066	עלתה על משהו בכביש 6			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עלתה על משהו בכביש 6	
	לבדוק שאין נזק	
	בטנה אחורית קרועה לנסות להחזיר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	לא נמצא נזק	0
X	ביטנה צד R קרועה ניתנה הצעמ	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	15439	05/02/24 10:00	05/02/24 11:36			מכונאות	58673	טיפול 60,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60,000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		

קוד	תאור	כמות
360919	שמן מנוע C3 DEX2 SN/CF 4L	1.05
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
HOMRIM	חומרי עזר וניקוי	1
30427	תרכיז לנוזל שמשות	1
MOD	מגבים	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	9.
MATOK	שטיח נהג בבדק ונמצא תקין.	0
171021	מסנן אויר פ+ה	3.
		0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	462993	11/05/22 07:36	11/05/22 09:48			מכונאות	31065	טיפול 30,000 ל"מ			true	

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	462994	11/05/22 07:36	11/05/22 09:48			מכונאות	31065	בדיקת חיישן רדאר בדמי			true	

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוזן	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	444452	09/08/21 13:33	09/08/21 14:55			מכונאות	15097	טיפול 15,000 ק"מ			true	

[illegible]

					0	נספח כרית גב תחתון CHR	C156000000
					0	אמבטיה תא מטען CHR לרכב עם גלגל ספייר	PW24110005
					0	חבילת גלגל ספייר C-HR (מפתח גלגלים חליפי)	U736000000

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	2925	17/01/21 16:12	20/01/21 09:32			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות	
קוד	תאור
001300	מסירת רכב ללקוח
חלפים	
קוד	תאור
150R-T	מצלמת דרך HDקדמית R150הדבקה