

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	130815	13/02/26 09:02	00:00			מכונאות	47644	155 בד' + בד' בלמים+ כיוון פרונט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	130816	13/02/26 09:04	00:00			מכונאות	47644	ערכה לתיקון פנצר			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	441869	20/05/25 13:03	22/05/25 16:01			פחחות	41713	פחחות			false	

תלונות												
קוד												תאור
												פחחות
עבודות												
קוד												תאור
												הילוך שיש ת"א
												כמות
												0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	68283	03/07/24 11:09	10/07/24 16:13			פחחות	35668	מבוטח ישיר דבש הפניקס			true	

תלונות												
קוד												תאור
												מבוטח ישיר דבש הפניקס
												מוקד קדמי ימין
												שמאי זיו גולדשטיין
עבודות												
קוד												תאור
												בן חור ברק מבוטח ישיר דבש הפניקס
												שמאי זיו גולדשטיין
												מוקד קדמי ימין
												תאריך אירוע 17/06/24
												מספר תביעה 1977716
												רכב חלופי מספר 381-89-503
												מתאריך 03/07/24-10/07/24
												פ/ה ביטנה קדמי ימין + מגן קדמי
												צביעת מגן קדמי + 2 טשטושים
חלפים												
קוד												תאור
												מקורי- מגן קדמי 2020
												מקורי-תומך מגן קדמי
												מקורי-קישוט כנף קדמי
												מקורי-בטנה לכנף קד'
												חומרי עזר לפחחות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	68284	03/07/24 11:10	10/07/24 14:55			פחחות	35668	מבוטח ישיר הסדר			true	

תלונות												
קוד												תאור
												מבוטח ישיר הסדר
												מוקד שמאל
												שמאי זיו גולדשטיין
עבודות												
קוד												תאור
												בן חור ברק מבוטח ישיר הסדר
												מוקד שמאל
												שמאי זיו גולדשטיין
												תאריך אירוע 17/06/24
												מספר תביעה 1977730
												ה.עצמת 1650 ש"ח שולם בקבלה 2600
												ישור דלת נהג
												צביעת דלת + טשטוש

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	290068	08/05/24 10:58	08/05/24 14:46			מכונאות	34274	טיפול 30.000			true	

תלונות												
קוד												תאור
												טיפול 30.000
												סידור מסגרת לחלון משולש אח' ימין
												להסיר מגני רוח כולם

עבודות		קוד	תאור	כמות
		MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
		001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
		NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
חלפים		קוד	תאור	כמות
		490	חידוש חברות למעדון	1
		08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
		90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
		9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
		0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
		87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
		AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
		G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצב	1
		178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
		9046710183A	קליפס	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	282400	04/01/24 10:02	24/01/24 16:21			פחחות	31250	תיקון תאונה נזק צד שמאל			true	

תלונות		קוד	תאור	כמות
			תיקון תאונה נזק צד שמאל	
			תביעה צד ג ישיר מול חקלאי	
			שמאי מוטי שפורן	
עבודות		קוד	תאור	כמות
		121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
		120	עבודות צבע	0
		122	עבודות חשמל	0
		123	פוח"ה חיישנים	0
		121	שטוש כנף קדמי ימין	0
		121	שטוש כנף קדמי שמאל	0
חלפים		קוד	תאור	כמות
		75602F4010	מקורי-קישוט לכנף שמ"	1
		76852F4010	מקורי-ספויילר תחתון	1
		9046710183T	קליפס	10

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	271052	26/06/23 11:56	28/06/23 13:25			מכונאות	26397	בד' נורות תקלה			true	

תלונות		קוד	תאור	כמות
			בד' נורות תקלה	
			חניה 39	
עבודות		קוד	תאור	כמות
		X	פירוק מזרקים לצורך ניקוי+חומר ניקוי	0
		X	פירוק מיכל דלק לצורך ניקוי והחלפת מסנן	0
		X	דלק	0
		191101	מצת (כולם) פ+ה	.9
		X	תדלוק	0
		X	לאחר בד' נמצאו בעיות הנעה שנגרמו מדלק	0
		X	מהול בחומר זר-אין אחריות לממיר הקטליטי	0
חלפים		קוד	תאור	כמות
		7702002C21	מקורי-צינור מסנן דלק	1
		77144F4010	מקורי-מהדק	1
		9091901298	מקורי-מצת	4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	252759	29/08/22 13:10	21/09/22 09:57			פחחות	18014	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח			true	

תלונות		קוד	תאור	כמות
			1500 ש"ח שכר טירחה	
			אשר נידם	
עבודות		קוד	תאור	כמות
		121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
		120	עבודות צבע	0
		122	עבודות חשמל	0
			טיטוש דלת קדמית שמאל	0
			טיטוש כנף אחורי שמאל	0

חלפים	
קוד	תאור
67004F4010	מקורי-דלת א ש - CHR
75978F4010	מקורי-R DOOR OUTSIDE
75988F4010	מקורי-מדבקה לדלת
75076F4021	מקורי-קישוט לדלת אח'
75606F4010	מקורי-קישוט דופן אח'
75742F4010	מקורי-קישוט דלת אח'
75852F4010	מקורי-קישוט סף שמאל

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	249441	08/07/22 08:54	10/07/22 12:32			מכונאות	16043	בדיקת חיישן רדאר קדמי		true	

עבודות	
קוד	תאור
XGG08A1	בדיקת חיישן רדאר קדמי
כמות	4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	242074	11/03/22 10:57	11/03/22 11:25			מכונאות	12647	טיפול 15,000 ק"מ		true	

עבודות	
קוד	תאור
001315	טיפול 15,000 ק"מ
כמות	9

חלפים	
קוד	תאור
AV10	שמן מנוע 5W30 סינטי מלא
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
כמות	4.2
כמות	1
כמות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	241703	06/03/22 13:41	06/03/22 14:43			מכונאות	12496	הח' בטנה ימין שמאל		true	

עבודות	
קוד	תאור
	הח' בטנה ימין שמאל
כמות	6

חלפים	
קוד	תאור
53876F4023	מקורי-בטנה קדמית שמא
53875F4023	מקורי-בטנה קדמית ימי
9046710183A	קליפס
49	הצטרפות למועדון
כמות	1
כמות	1
כמות	28
כמות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	236494	13/12/21 08:39	13/12/21 16:21			מכונאות	9350	בוצע סידור זרמים במצלמה הקדמית המקליט		true	

עבודות	
קוד	תאור
	בוצע סידור זרמים במצלמה הקדמית המקליט
כמות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	236370	10/12/21 08:47	10/12/21 11:13			מכונאות	9258	לקוח תיאם מועד חדש לטובת בד' זליגה		true	

עבודות	
קוד	תאור
	לקוח תיאם מועד חדש לטובת בד' זליגה
כמות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	231703	19/09/21 10:07	20/09/21 08:34			מכונאות	8167	עדכון תוכנה ללוח השעונים		true	

עבודות	
קוד	תאור
WGG17A1	עדכון תוכנה ללוח השעונים
כמות	8

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	24/02/21 08:00	24/02/21 08:00								

חלפים	
קוד	תאור
B972000000	CONNECTED TO APP- 7002
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם חלופי ללא גלגל
כמות	0
כמות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	220191	21/02/21 16:09	01/03/21 15:56			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח		true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב ללקוח	0
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
	אקטיבייה לחלונות	0
	מצלמה קידמית-אחורית מקליטה	0
MG	מגני רוח	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
49	הצטרפות למועדון	1
AV500072	מצלמת תיעוד נסיעה כפולה	1
+AVTOY-CHR17	סט מגני רוח +CHR17	1