

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	330778	12/10/25 07:07	00:00			מכונאות	77202	155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	141201	16/04/25 09:40	16/04/25 14:24			מכונאות	67676	טיפול +60 הכנה לטסט+הגשה לטסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול +60 הכנה לטסט+הגשה לטסט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-PFE 1L TGMO 5W30 שמן מנו	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
AV	חומרי עזר	1
Z28	תוסף למנוע היברידי	1
490	חידוש מועדון לקוחות	1
HT	הכנה לטסט	1
TEST	העברת טסט	1
85212YZZDA	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85222YZZDE	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצב	1
85242F4010	מקורי-מגב אחורי	1
AV	צמיג סיני 225/50/18	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	126194	30/06/24 09:07	30/06/24 10:35			מכונאות	51911	טיפול 45			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-PFE 1L TGMO 5W30 שמן מנו	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z28	תוסף למנוע היברידי	1
AV	חומרי עזר	1
04465F4010	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	118978	07/02/24 09:10	07/02/24 11:58			מכונאות	43986	מראה צד ימין לא נסגרת אוטו'+החלפת סוללה			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מראה צד ימין לא נסגרת אוטו'+החלפת סוללה	
	לשלט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
14099	בוצע סידור מגעים למראה-עובדת תקין.	0
14099	בוצע החלפת סוללה לשלט.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
-AV	סוללה לשלט	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	------------	------------

				טיפול +30,000 לחץ אוויר בצמיגים	35931	מכונאות			07/09/23 10:12	07/09/23 08:51	111545	
תלונות												
קוד			תאור					כמות				
			טיפול +30,000'בד לחץ אוויר בצמיגים									
עבודות												
קוד			תאור					כמות				
001330			טיפול 30,000 ק"מ					1.2				
MATOK			שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.					0				
חלפים												
קוד			תאור					כמות				
ZZZ1			שמן מנוע 5W30					4.2				
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון					1				
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן					1				
0882380111			מקורי-נוזל בלמים 0.5					1				
178010M040			מקורי-מסנן אוויר					1				
87139YZZ34			מקורי-מסנן מזגן משופ					1				

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	107662	02/07/23 09:47	02/07/23 12:31			מכונאות	31786	החלפת מגן רפש			false	
תלונות												
קוד				תאור		כמות						
				החלפת מגן רפש								
עבודות												
קוד				תאור		כמות						
14099				בוצע הרכבת מגן רפש קדמי שמאלי		0						
14099				(שולם בחשבונית מס 303119)		0						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	107490	27/06/23 11:06	27/06/23 11:27			מכונאות	31501	מגן רפש קד שמאלי שבור.			true	
תלונות												
קוד				תאור		כמות						
				מגן רפש קד שמאלי שבור.								
				לפרק את המגן ולתת הצעת מחיר למגן רפש								
עבודות												
קוד				תאור		כמות						
531041				חופת גלגל (צד אחד) פ+ה		.7						
חלפים												
קוד				תאור		כמות						
53876F4110				מקורי-בטנה לכנף קד'		1						
9046707166				מקורי-קליפס למגן +בט		4						
9046707201				מקורי-קליפס ביטנה קד		10						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	348159	06/12/22 08:26	06/12/22 09:37			מכונאות	19340	טיפול 15,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
001315			טיפול 15,000 ק"מ			.9						
MATOK			שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.			0						
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
ZZZ1			שמן מנוע 5W30			4.2						
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן			1						
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון			1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	19/12/21 08:00	19/12/21 08:00									
חלפים												
קוד					תאור			כמות				
B720000000					קסטומיזציה - מרמי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט			0				
BB24000000					CONNECTED TO APP- SAVE הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ			0				
C027000000					טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי			0				
U543000000					מדרגות צד			0				

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	331953	13/12/21 17:21	16/12/21 12:56			מכונאות	5				true	
תלונות												
קוד					תאור			כמות				
					מסירה							

