

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	924152	05/05/26 15:05	00:00			מכונאות	56833	הכנה למכירה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	908644	16/09/25 12:00	16/09/25 14:41			מכונאות	44767	טיפול 45			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 45
עבודות	
קוד	תאור
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים
001345	טיפול 45,000 ק"מ
BAT	בדיקת מצבר
חלפים	
קוד	תאור
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
Z28B	מנקה פיח למנוע - בנזין
Z16	מסנן מתיז שמשות
RNNIK	ניקוי מנוע
LM002	תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	891903	22/12/24 08:44	22/12/24 13:22			מכונאות	30092	טיפול כיוון פרונט			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול כיוון פרונט מים בווישרים
עבודות	
קוד	תאור
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים
001330	טיפול 30,000 ק"מ
BAT	בדיקת מצבר
431WHE	כיוון פרונט
חלפים	
קוד	תאור
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
0882380111	מקורי-שמן בלמים
178010M040	מקורי-מסנן אוויר
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצ
871395801099	מסנן מזגן חליפי

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	883158	25/07/24 13:59	25/07/24 14:14			מכונאות	21955	החלפת ביטנה קד' ימנית במחסן			true	

תלונות	
קוד	תאור
	החלפת ביטנה קד' ימנית במחסן
עבודות	
קוד	תאור
XX10	פ+ה ביטנה ימין
11199	מאושר
חלפים	
קוד	תאור
53875F4100	מקורי-ביטנה לכנף קד' ימין
RNNO062	קליפס לכיסוי מנוע

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	876128	28/03/24 09:56	01/04/24 15:15			פחחות	15615	תיקון לפי הערכת שמאי			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	תיקון לפי הערכת שמאי	
	ג' יזום	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XX30	עבודות פחחות	0
XX40	עבודות צבע	0
XX30	עבודות חשמל	0
XX30	פוח"ה חיישנים	0
XX30	סידור מגן אח'י	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
81480F4010	מקורי-פנס ערפל אחורי	1
52453F4130	מקורי-מגן אחורי תחתו	1
52023F4010	מקורי-תומך מגן אחורי	1
AV-Z	קליפסים, מהדקים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	876339	28/03/24 13:11	01/04/24 14:42			מכונאות	15615	טיפול מהפחחות			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול מהפחחות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות	0
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים	0
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן	0
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
11199	מאושר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z28B	מנקה פיח למנוע - בבז'ן	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	859595	30/06/23 08:46	17/07/23 08:35			מכונאות	5	מסירת רכב חדש			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מסירת רכב חדש	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירה	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	28/06/23 08:00	28/06/23 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B720000000	קסטומיזציה - מרמי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
BB20000000	מצלמת נסיעה DVR קדמית ואחורית כולל כרטיס זכרון 32G	0
BB32000000	"קודן" ושדרוג לכספת אלומיניום והארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ"	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
PZ49S00ED0EU	ערכת עזרה ראשונה	0
U533000000	פס קישוט צד כרום	0
U882000000	CHR Chrome pack קישוט אחורי כרום + קישוט כרום משני צידי הסמל	0