

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	314531	20/06/25 11:47	10/07/25 15:02			מכונאות	93570	טיפול 90000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90000	
	SEL155	
	HHC	
	אביזרים לרכב	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטום פקק ריקון	1
9091901298	מקורי-מצת	4
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	314533	20/06/25 11:50	00:00			מכונאות	93570	HHC			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	314534	20/06/25 11:51	10/07/25 15:03			מכונאות	93570	אביזרים לרכב			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים לרכב	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
PW21010015	מקורי-סט שטיחי לבד 0	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	302912	10/12/24 09:45	10/12/24 15:03			מכונאות	84643	מוזמן לטיפול תקופתי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול תקופתי	
	טיפול 75000	
	חניה בחולות שורה 2 ליד סיטרואן	
	בד מראה צד נהג נפל הכיסוי	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	.1

חלפים	
קוד	תאור
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצב
85212F4011	מקורי-מגב קדמי ימין
85222F4011	מקורי-מגב שמשה ק.ש
04465F4010	מקורי-רפידות בלם קדמ
43512F4010	מקורי-צלחת בלם קדמית
1234	חומרי עזר
178010M040	מקורי-מסנן אוויר
490	חידוש חברות למעדון

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	284561	06/02/24 09:11	06/02/24 12:38			מכונאות	68256	מוזמן לטיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול	
	טיפול 60000	
	חניה	
	בד צמיגים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	272167	14/07/23 09:26	14/07/23 10:07			מכונאות	56329	החלפת זוג צמיגים קדמי מקורי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	החלפת זוג צמיגים קדמי מקורי	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
MIC225/50R18	צמיג-מישלין CHR	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	267263	25/04/23 08:53	10/05/23 11:42			פחות	52014	תיקון פחותות תביעה לפולסיה הראל			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון פחחחות תביעה לפולסיה הראל	
	נזק אורך צד ימין	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
P1111	כוון פרונט	0
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
X	שיפוץ מגן קדמי	0
X	שיפוץ גאנ'ט חישוק גלגל	0
X	פו"ה צמיג	0
P111A	הח' חיישן לחץ אוויר + קידוד	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
53801F4010	מקורי-כנף קי - CHR	1
75374F4010	מקורי-סמל צד	1
75731F4010	מקורי-קישוט דלת קד'	1
75741F4010	מקורי-קישוט דלת אח'	1
75601F4010	מקורי-קישוט כנף קדמי	1
75605F4010	מקורי-קישוט לכנף אחו	1
9046710183T	קליפס	10

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	261597	26/01/23 10:46	26/01/23 14:26			מכונאות	45281	טיפול 45,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	9
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
W4+5	הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1

									08:00	08:00		
חלפים												
קוד				תאור				כמות				
B931000000				כיוול חיישנים קדמיים				0				
U634000000				טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי				0				

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	206268	16/06/20 11:05	25/06/20 16:26			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
001300	מסירת רכב ללקוח			0								
MESIRA	מסירת רכב ללקוח			0								
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים			0								
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי			0								
	אקטיבציה לחלונות			0								
	מצלמה קידמית מקליטה			0								
חלפים												
קוד	תאור			כמות								
49	הצטרפות למועדון			1								
AV500067	מצלמה קדמית מקליטה			1								