

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	342562	13/07/26 14:19	00:00			מכונאות	75456	השבחה - HHC			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	333511	28/11/25 09:30	28/11/25 12:27			מכונאות	71646	טיפול 90			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
9091901298	מקורי-מצת	4
08880838531L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L	4.2
A225-50-1899Y	צמיג רדאר 225-50-18	4
85212F4011	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85222F4011	מקורי-מגב שמשה ק.ש	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	327276	24/06/25 11:14	24/06/25 12:54			מכונאות	68141	ביטוח סוללה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ביטוח סוללה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	2
89099	ביטוח סוללה ל 15 אלף ק"מ או שנה	0
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	318306	08/11/24 09:28	08/11/24 12:18			מכונאות	63925	טיפול 75			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75	
	בדיקת פרונט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z35	תוסף דל"-INJACTOR CLINAR X80 בנ"	1
08880838531L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	302450	15/09/23 11:17	27/09/23 22:48			מכונאות	59632	גלגל ספיר			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	גלגל ספיר	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
09111F4011	מקורי-ג'ק סירא/CHR/	1
09113F4010	מקורי-ידית לג'ק	1
09150F4010	מקורי-מפתח גלגלים	1
42600F4211	מקורי- גלגל ספיר 6"	1
51931F4011	מקורי-בורג לגלגל ספי	1
58410F4020C1	מקורי-לוח כיסוי אחור	1

