

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	925441	24/05/26 10:24	24/05/26 12:19			מכונאות	13418 3	שמן פילטר שמן			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שמן פילטר שמן	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013121	טיפול 135.000 ק"מ	.7
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות	0
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים	0
RNNEZ	בדיקת העדר מזילות מים/שמן	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	925457	24/05/26 11:49	00:00			מכונאות	13418 3	אחריות מצבר היברידי			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	323782	14/09/22 08:26	14/09/22 14:46			מכונאות	17747	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	9
W4+5	הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית	0
555	מילוי נזול שמשות ללא תשלום	0
222	מילוי אוויר בצמיגים	0
666	בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z56	פזלון 1.5 ליטר (נזל שמשות)	1
AVHE	חומרי עזר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	323708	12/09/22 15:44	12/09/22 15:50			מכונאות	17559	בוצע הזמנה לסך שמש צד שמאל			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
	בוצע הזמנה לסך שמש צד שמאל	0
	שולם בקבלה 119919	0

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B028000000	מרימי שמשות	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
PW24110005	אמבטיה תא מטען CHR לרכב עם גלגל ספייר	0
U533000000	פס קישוט צד כרום	0
U536000000	מגן סף אחורי	0
U559000000	קישוט אחורי ניקל - משני צידי הסמל	0
U617000000	חבילת גלגל ספייר C-HR	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	801899	21/12/21 14:10	04/01/22 11:14			מכונאות	5	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב ללקוח	0