

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	334005	10/12/25 15:25	00:00			מכונאות	61015	החלפת 2 צמיגים			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	333812	05/12/25 08:51	09/12/25 10:15			מכונאות	61015	השבחה-טיפול +60 רעידות בבלימה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	השבחה-טיפול +60 רעידות בבלימה	
	מגיני בוך לחזק	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
AV53875F4023	בטנה CHR קד R חליפי	1
AV53876F4023	בטנה CHR חליפי קד L	1
A	חליפי-פינס קישוט כנף אח ימין	1
Z821	שמן מנוע 5W30 מוטורסינט 2C	4.2
43512F4010	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
04465F4010	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
AV9046707201	קליפס בטנה+כיסוי מנוע	16
AV9018906013	קליפס מרובע לכנף+בטנה קד	8
75602F4010	מקורי-קישוט לכנף קד שמ"	1
PW21010015	מקורי-סט שטיחי לבד 0	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	324505	06/04/25 13:57	06/04/25 14:53			מכונאות	50925	מזגן לא מקרר			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מזגן לא מקרר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	כפתור AS לא עבד	0
X	הוסבר ללקוח	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	319673	11/12/24 08:33	11/12/24 10:50			מכונאות	45387	טיפול 45			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
X	בד' פרונט	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
Z35	תוסף דל-INJACTOR CLINAR X80-בנ"	1
08880838531L	מקורי-L5W30 PFE 1L MO	4.2
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
85212F4011	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85222F4011	מקורי-מגב שמשה ק.ש	1
85242F4010	מקורי-מגב אחורי	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	310453	10/04/24 08:00	10/04/24 09:22			מכונאות	32925	מוזמן לטיפול 30			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	ללא	