

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	373644	30/06/26 09:52	01/07/26 07:55			מכונאות	56662	אביזרים			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			אביזרים									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
SELACC200			לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו		0							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
PW21010015			מקורי-סט שטיחי לבד 0		1							
42606F4913			מקורי-ערכת תיקון פנצר		1							
PW02200056			מקורי-ערכת עזרה ראשונה		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	373645	30/06/26 09:53	00:00			מכונאות	56662	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	373646	30/06/26 09:53	30/06/26 09:54			מכונאות	56662	155 בדיקות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	366175	20/02/26 07:55	20/02/26 09:53			מכונאות	48898	טיפול 45			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	
	כיסא אח ימין ריפוד מתקלף	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
AV140	חומרי עזר	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	348138	21/03/25 07:30	21/03/25 09:58			מכונאות	29000	טיפול 30			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2

חלפים												
קוד		תאור		כמות								
G92DH47070		מקורי-מסנן אויר למצב		1								
Z54		שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY		4.2								
AV140		חומרי עזר		1								
0882380111		מקורי-נוזל בלמים 0.5		2								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
0880880132		מקורי-נוזל שמשות		1								
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	300636	26/04/24 07:18	26/04/24 08:45			מכונאות	12460	טיפול 15,000			true	

תלונות

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מסירת רכב חדש	
	מגיני רוח במסגרת הרכישה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
אביזר	אביזר במסגרת רכישת רכב	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
40741	מגיני רוח CHR 44	1
5	אין אחריות למגיני רוח	1