רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	140457	22/10/26 12:49	02/11/26 12:22			מכונאות	44172	155 בדיקות			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
	בד' בלמים	
	בד" פרונט	
	טיפול 45	
	להחליף 4 צמיגים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
BFFT	בדיקת פרונט במסגרת טיפול	0
K1	כיוון פרונט	0
SEL155	.טויוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
C2	שמן מנוע 5W30C2 צובר	4.2
TIR225/50/18CHINA	צמיג CHR חדש סיני	4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	140458	22/10/26 12:49	02/11/26 11:50			מכונאות	44172	ערכה עזרה ראשונה			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	ערכה עזרה ראשונה	
	סט שטיחים	
	ערכה תיקון פנצר	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SELACC200	.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
PW21010015	מקורי-סט שטיחי לבד 0	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	131272	24/02/26 10:05	24/02/26 12:25			מכונאות	30124	כיוון פרונט			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	כיוון פרונט	
	הצלבת צמיגים	
	2 קד' עוברים אחורה	
	2 אחוריים עוברים קדימה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
K1	כיוון פרונט רכב פרטי	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	129214	07/01/26 08:52	07/01/26 13:37			מכונאות	27421	טיפול 30			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
	בד' מצבר	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
G92DH	פ+ה מסנן היברידי	.3

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
MAGAV	סט מגבים	1

85242F4010	מקורי-מגב אחורי
	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	128302	14/12/25 15:46	16/12/25 09:25			מכונאות	25924	רכב הגיע בגרר			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	רכב הגיע בגרר	
	רכב לא מניע	

עבודות

קוד	תאור	כמות
47499	סריקת תקלות רכב נמצא תקין מצבר תקין	0
47499	שוחרר למעקב	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	126434	28/10/25 09:01	28/10/25 10:21			מכונאות	23698	מצלמת דרך מצפצפת			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מצלמת דרך מצפצפת	

עבודות

קוד	תאור	כמות
47499	החלפת מצלמה באחריות ספק	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
MATSLEMAR577	מצלמה ק+אחורי סמסנוניקס R577	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	123222	28/07/25 08:35	28/07/25 09:14			מכונאות	19966	מצלמת דרך לא עובדת			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מצלמת דרך לא עובדת	
	להדביק מצלמת דרך	

עבודות

קוד	תאור	כמות
47499	בוצע הדבקת מצלמת דרך	0
47499	בוצע עדכון מצלמת דרך	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	117353	10/02/25 11:23	10/02/25 12:51			מכונאות	14504	רכב לא מניע			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	רכב לא מניע	

עבודות

קוד	תאור	כמות
47499	סריקת תקלות זליגה תקין טעינה תקין	0
47499	מצבר תקין - מומלץ להניע את הרכב 3 פעמים	0
47499	ביום הוסבר ללקוח	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	116267	14/01/25 09:06	14/01/25 12:14			מכונאות	13579	טיפול 15			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 15	
	בסגירת מזגן ישר יש אדים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
47499	מזגן נבדק ונמצא תקין אין אידים	0
47499	עלות בדיקת צ'ק	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	114803	09/12/24 11:16	09/12/24 11:42			מכונאות	11896	מוזמן לעדכון מצלמת דרך			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לעדכון מצלמת דרך	

עבודות

קוד	תאור	כמות
47499	בוצע החלפת כרטיס זיכרון + עדכון למצלמה	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	110625	31/07/24 09:55	14/08/24 15:23			מכונאות	7900	נורת התנגשות דלוקה			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	נורת התנגשות דלוקה	
	כשהיא דלוקה נותן רצף של תקלות	
	RSA+ PCS +מצלמה קדמית לא עובדת	
	יש תיעוד ללקוח	
	לא נותן להטעין את הטלפון USB	

עבודות

קוד	תאור	כמות
833621	מכלול מצלמה פ+ה	.3
833621	מכלול מצלמה פ+ה	.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
8646CF4070	מקורי-מצלמה קדמית	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	110084	17/07/24 07:56	18/07/24 15:21			מכונאות	7200	להדביק מגני רוח - חוזר פעם שלישית			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	להדביק מגני רוח - חוזר פעם שלישית	
	תקלה בלוח שעונים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
47499	בוצע בד' למגני רוח תקין +בוצע הדבקת מגני	0
47499	רוח	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	109862	10/07/24 12:16	10/07/24 13:57			מכונאות	7158	נורות דולקות בלוח שעונים			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	נורות דולקות בלוח שעונים	
	מגני רוח מתנתקים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
47499	סריקת תקלות קיים תקלה על מצלמת בטיחות	0
47499	קיים חשד להפרעות כתוצאה מהתקנת שקלקה	0
47499	על שמשה קד' דרוש פירוק ושחרור למעקב	0
47499	מצבר תקין, בוצע סידור מגני רוח אח' שמאל	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	108850	09/06/24 14:51	09/06/24 15:25			מכונאות	5238	מגני רוח נשבר			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מגני רוח נשבר	

עבודות

קוד	תאור	כמות
47499	בוצע הח' מגן רוח 1 ללא עלות באישור שחר	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	108443	28/05/24 11:53	28/05/24 14:35			מכונאות	4629	מגיני רוח רופפים			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מגיני רוח רופפים	
	להעביר ממצב נורמל למצב חיסכון	

עבודות

קוד	תאור	כמות
47499	הדבקת מגיני רוח	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	105817	12/03/24 09:26	12/03/24 10:17			מכונאות	1961	מגן רוח צד ימין אחורי רופף			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מגן רוח צד ימין אחורי רופף	
	פס ניקל צד שמאל דלת נהג משוחרר בקצה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
47499	בוצע הדבקת מגני רוח	0

47499	פס ניקל צד שמ קד משוחרר בקצה-הוסבר ללקוח	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	104667	06/02/24 09:10	06/02/24 11:02			מכונאות	875	מראות לא מתקפלות			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מראות לא מתקפלות	
	להדביק את המגני רוח	

עבודות

קוד	תאור	כמות
47499	לא אומתה תלונת לקוח, הוסבר ללקוח לצלם	0
47499	בוצע החלפת מגני רוח קדמי שמאלי+ ימני	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	24/12/23 08:00	24/12/23 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C245000000	רישוי 2024	0
PW02200056	ערכת עזרה ראשונה	0
PW21010006	סט שטיחים גומי CHR	0
PW24110004	משטח הגנה לתא המטען C-HR לרכב עם ערכת ניפוח	0
U533000000	פס קישוט צד כרום	0
U536000000	מגן סף אחורי	0
U541000000	מוטות רוחב	0
U543000000	מדרגות צד	0
U559000000	קישוט אחורי ניקל - משני צידי הסמל	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	103055	24/12/23 10:33	11/01/24 15:37			מכונאות	1	מצלמה קדמית ואחורית/מגיני רוח/			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מצלמה קדמית ואחורית/מגיני רוח/	
	איתוראן 7002/ קסטומיזציה/ מועדון	
	סהכ לתשלום 1200 ש"ח	

חלפים

קוד	תאור	כמות
AVV	מצלמה קידמי ואחורי NOGA25	1
MAGENROH	מגן רוח לרכב	1
ITURAN54035	איתוראן 7002	1
TSAMAWI21004	צמת מתחים עבור איתוראן (צמת רדיו)	1
AVV	קסטומיזציה	1