

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	305916	27/01/25 14:23	16/02/25 15:12			מכונאות	99563	טיפול 90000			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 90000
	HHC
	SEL155
	אביזרים בכרטיס נפרד
	מסגרות דנאל
כמות	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	.1
531041	חופת גלגל (צד אחד) פ+ה	.7
120	עבודות צבע	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
9091901298	מקורי-מצת	4
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
AV04465F4010T	רפידות קידמי חליפי CHR	1
AV43512F4010T	צ.בלם קד CHR	2
53876F4023	מקורי-בטנה קדמית שמא	1
9046710183A	קליפס	14

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	305918	27/01/25 14:27	16/02/25 15:09			מכונאות	99563	אבזרים לרכב			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים לרכב	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה I	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW21010015	מקורי-סט שטיחי לבד 0	1
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	305919	27/01/25 14:29	16/02/25 15:08			מכונאות	99563	HHC במסגרת סלקט			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	HHC במסגרת סלקט	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
1500	נשלח 1500 ק"מ נוספים לצורך כניסה לבדיק	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	294387	17/07/24 08:00	09/08/24 09:14			מכונאות	76988	הגיע בגרר			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75000	
	חישוק גלגל קד' ימין	
	יש צורך בהחלפת צמיגים	
	215/60R17	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4
X	סידור הברגות למיגון תחתון וחיזוק ברג'	0
X	מתלה תחתון	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות

123	ג'נט מגנזיום + צמיג (משומש)	1
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
CH215/60/R17	צמיג CHR	4
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
85212YZZDA	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85222YZZDE	מקורי-מגב קדמי שמאל	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול	
	טיפול 60000	
	חניה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
85222YZZDE	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85212YZZDA	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85242F4010	מקורי-מגב אחורי	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	9
	התקנת איתוראן	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקור-TGMO 5W30 PFE	4.2
90915YZZM3	מקור-מסנן שמן	1
9008043037	מקור-אטם פקק ריקון	1
AV178010M040	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב ללקוח	0
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
	אקטיבציה לחלונות	0
H	חיישני רוורס וידאו-אחריות לשנה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV209NE	גלאי רוורס מולטימדיה	1