

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	329011	12/02/26 09:57	18/02/26 13:56			מכונאות	84429	אביזרי סלקט			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
אביזרי סלקט												
כניה - 28												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0												
SELACC200												
לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
מקורי-ערכת תיקון פנצר												
42606F4913												
1												
מקורי-ערכת עזרה ראשונה												
PW02200056												
1												
מקורי-סט שטיחי לבד 0												
PW21010015												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	329012	12/02/26 09:58	18/02/26 14:54			מכונאות	84429	בדיקות 155			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
155												
בדיקות												
60,000												
טיפול												
מסגרות דנאל												
הזמנת פנס איתות מראה צד שמאל												
הזמנת מחזיר אור אחורי ימני												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1.2												
טיפול 60.000 ק"מ												
001360												
.5												
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה												
473011												
.1												
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה												
A-473011												
0												
טויוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות												
SEL155												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
מקורי-מסנן שמן												
90915YZZM3												
1												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												
4.2												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
TGMO1												
2												
מקורי-נוזל בלמים 0.5												
0882380111												
1												
מקורי-מסנן אויר למצב												
G92DH47070												
1												
מסנן אויר חליפי קורולה/CHR												
AV178010M040T												
1												
מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR												
AV87139YZZ33T												
1												
מקורי-מגב קדמי ימין												
85212YZZDA												
1												
מקורי-מגב קדמי שמאל												
85222YZZDA												
1												
מקורי-מגב אחורי												
85242F4010												
2												
צבלם קד CHR												
AV43512F4010T												
1												
רפידות קידמי חליפי CHR												
AV04465F4010T												
1												
מקורי-עדשת איתות שמא												
8174102040												
1												
מקורי-רפלקטור אחורי												
81910F4010												
1												
מקורי-כיסוי ימין למג												
52163F4100												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	326685	11/01/26 10:03	11/01/26 14:26			מכונאות	82248	מוזמן לטסט			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
מוזמן לטסט												
כניה - 10												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0												
החלפת 4 צמיגים												
X												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
4												
צמיג CHR מ-2017												
CH225/50/R18												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	318293	20/08/25 09:41	20/08/25 13:38			מכונאות	71379	טיפול 45000 ק"מ			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טיפול 45000 ק"מ												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
.9												
טיפול 45,000 ק"מ												
001345												
<b>חלפים</b>												



חלפים		
קוד	תאור	כמות
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
BB07600000	SMART TRACKER	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C209000000	טופס החתמת לקוח- רכב עם מפתח אחד חכם	0
U533000000	פס קישוט צד כרום	0