

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	545030	04/06/26 12:18	00:00			מכונאות	49494	בדיקות 155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	82965	29/03/26 08:54	29/03/26 12:37			מכונאות	46264	טיפול 45,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45,000	
	שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.68
171021	מסנן אויר פ+ה	.3
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
811221	נורה לפנס לוחית רישוי (צד אחד) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמון מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
1311	נורה גדולה ללא בסיס	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
85222YZZDE	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85212YZZDA	מקורי-מגב קדמי ימין	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	76181	05/06/25 10:08	08/06/25 07:24			מכונאות	31101	טיפול 30,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30,000	
	שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמון מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	68699	22/07/24 08:40	24/07/24 07:16			מכונאות	14555	טיפול 15,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15,000	
	שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמון מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	68700	22/07/24 08:45	22/07/24 11:24			פחחות	14555	מבוטח מוביליטי הסדר			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מבוטח מוביליטי הסדר	
	מוקד ימין	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	צביעת כיסוי מראה	0
X	ללא בדיקת שמאי	0
X	תאריך אירוע 01/07/24	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
87931F4010	מקורי-עדשה לראי חיצו	1
879150F911	מקורי-כיסוי ראוי ימין	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	878702	13/05/24 10:28	20/05/24 08:41			פחחות	11321	תיקון הרכב לפי הערכת שמאי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון הרכב לפי הערכת שמאי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XX30	עבודות פחחות	0
XX40	עבודות צבע	0
XX30	עבודות חשמל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
75605F4010	מקורי-קשת כנף	1
75741F4010	מקורי-קישוט דלת אח'	1
AV-Z	קליפסים, מהדקים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	30/04/23 08:00	30/04/23 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B438000000	חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית	0
BB37000000	קסטומיזציה - מרמי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C055000000	הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים	0
M022000000	דלקן ליסינג MOBILITY	0
M113000000	מדבקות כוכבית 8867	0
M707000000	MOBILITY איתוראן שגרות	0
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים	0
U699000000	סט קישוטי סף C-HR	0