

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	312373	13/05/25 12:27	10/06/25 14:39			מכוונאות	11427 3	אביזרי סלקט			true	
תלונות												
קוד			תאור			כמות						
			אביזרי סלקט									
			חניה 32									
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
SELACC200			לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו			0						
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
PW21010015			מקורי-סט שטיחי לבד 0			1						
42606F4911			מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר			1						
PW02200056			מקורי-ערכת עזרה ראשונה			1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	312374	13/05/25 12:29	10/06/25 14:40			מכונאות	114273	בדיקות 155			true	
תלונות												
קוד		תאור				כמות						
		בדיקות 155										
		מסגרות דנאל										
		HHC סלקט - כרטיס נפרד										
עבודות												
קוד		תאור				כמות						
SEL155		טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות				0						
743061		ריפוד מדף אחורי - תת מכלל פ+ה				.1						
חלפים												
קוד		תאור				כמות						
64330F4010C3		מקורי-מדף אחורי				1						
52162F4010		מקורי-כיסוי וו גרירה				1						
CR6		אפוד זוהר				1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	314108	13/05/25 14:14	17/06/25 07:35			מכונאות	114273	HHC סלקט			true	
תלונות												
קוד		תאור			כמות							
		HHC סלקט										
עבודות												
קוד		תאור			כמות							
89099		HHC			0							
890992		בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט			0							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	306637	07/02/25 10:28	07/02/25 11:13			מכונאות	10590 0	רכב הגיע בגרר- לא מניע			true	
תלונות												
קוד				תאור		כמות						
				רכב הגיע בגרר- לא מניע								
חלפים												
קוד				תאור		כמות						
AVM63				מבר A50 שנפ (שנה אחוריות)		1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	305055	14/01/25 10:33	14/01/25 14:15			מכונאות	105816	טיפול 90000 + הכנה לטסט			true	
תלונות												
קוד												
טיפול 90000 + הכנה לטסט												
חניה - שורה 1 מצד ימין												
עבודות												
קוד												
טיפול 90,000 ק"מ												
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה												
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה												
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה												
חלפים												
קוד												
מקורי-מסנן שמן												
מקורי-אטם פקק ריקון												
מקורי-שמן מנוע 5W30 C2/CF/SN												
מקורי-נזל בלמים 0.5												

9091901298	מקורי-מצת	4
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV04465F4010T	רפידות קידמי חליפי CHR	1
AV04466F4010T	רפידות בלם אחורי חליפי	1
AV43512F4010T	צ.בלם קד CHR	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	280367	29/11/23 14:16	29/11/23 15:32			מכונאות	78032	בד' צמיגים			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		בד' צמיגים										
		לעשות איזון גלגלים										
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
CH225/50/R18		צמיג CHR מ- 2017		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	279947	22/11/23 14:20	07/12/23 15:03			מכונאות	77600	מוזמן לאיזון גלגלים			false	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		מוזמן לאיזון גלגלים										
		חניה ליד השטיפה										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
X		הוזמן צמיג קד' מין		0								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	276283	18/09/23 08:18	18/09/23 12:03			מכונאות	72661	מוזמן לטיפול			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		מוזמן לטיפול										
		טיפול 75000										
		חניה 8										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
MATOK		שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.		0								
001375		טיפול 75,000 ק"מ		1.4								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
08880838531L		מקורי-שמן מנוע 5W30		4.2								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
G92DH47070		מקורי-מסנן אויר למצב		1								
AV87139YZZ33T		מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR		1								
AV178010M040T		מסנן אויר חליפי קורולה/CHR		1								
85242F4010		מקורי-מגב אחורי		1								
CH225/50/R18		צמיג CHR מ- 2017		2								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	262972	15/02/23 09:34	15/02/23 09:37			מכונאות	55978	התקנת איתוראן			true	
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
		התקנת איתוראן		0								
		הותקן בתאריך 14.02.2023		0								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	262881	14/02/23 08:47	14/02/23 13:32			מכונאות	55977	טיפול 60.000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע TGMO 5W30 PFE	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV178010M040	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
AV87139YZZ33	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון	אימייל	מעל	מהות
------	-------	---------	---------	---------	-----	-------	--------	--------------	-------	--------	-----	------

					44692	מכונאות	כרטיס		03/10/22 12:39	03/10/22 09:19	254540	
עבודות												
קוד					תאור			כמות				
					בוצע חיזוק בטנות ימין ושמאל			0				
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	247996	16/06/22 09:33	16/06/22 12:14			מכונאות	37658	טיפול 30,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד					תאור			כמות				
001330					טיפול 30,000 ק"מ			1.2				
חלפים												
קוד					תאור			כמות				
AV10					שמן מנוע 5W30 סיננטי מלא			4.2				
90915YZZM3					מקורי-מסנן שמן			1				
9008043037					מקורי-אטם פקק ריקון			1				
0882380111					מקורי-נוזל בלמים 0.5			1				
AV87139YZZ33					מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR			1				
G92DH47070					מקורי-מסנן אויר למצב			1				
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	248021	16/06/22 09:33	16/06/22 12:14			מכונאות	37658	בדיקת חיישן רדאר קדמי			true	
עבודות												
קוד					תאור			כמות				
XGG08A1					בדיקת חיישן רדאר קדמי			.4				
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	239088	24/01/22 11:28	24/01/22 13:22			פחחות	27744	נופק אגזוז שהוזמן מח"ן 509568			true	
תלונות												
קוד					תאור			כמות				
					הועבר תמונות							
					שמאי עזרא חן							
עבודות												
קוד					תאור			כמות				
					נופק אגזוז שהוזמן מח"ן 509568			0				
					174300T750			0				
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	236860	19/12/21 09:17	21/12/21 14:24			פחחות	26258	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח			true	
תלונות												
קוד					תאור			כמות				
					174300T750 הוזמן לא סופק							
					שמאי עזרא חן							
עבודות												
קוד					תאור			כמות				
121					עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח			0				
120					עבודות צבע			0				
122					עבודות חשמל			0				
					העברת חיישנים			0				
					איטום			0				
170171					צינור פליטה אחורי תת-מכלל פ+ה			.8				
חלפים												
קוד					תאור			כמות				
52159F4907					מקורי-מגן אחורי - HR			1				
52453F4130					מקורי- מגן אחורי תחת			1				
8934812170C2					מקורי-תושבת חיישן			2				
8934810010C0					מקורי-תפס לחיישן			1				
8934810020C0					מקורי-תפס לחיישן			1				
AV52023F4010					תומך מגן אחורי (פנימי) מקורי ש.ג			1				
81480F4010					מקורי-פנס ערפל אחורי			1				
52162F4010					מקורי-כיסוי וו גרירה			1				
9046710183T					קליפס			16				
174300T750					מקורי-צינור פליטה אח			1				
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	233436	21/10/21 08:47	21/10/21 11:44			מכונאות	21451				true	
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון

