

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	371690	31/05/26 14:22	00:00			מכונאות	94295	טיפול 90			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	371691	31/05/26 14:23	01/06/26 11:55			מכונאות	94295	אביזרים			true	

תלונות	
קוד	תאור
	אביזרים
עבודות	
קוד	תאור
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו
כמות	0
חלפים	
קוד	תאור
PW21010015	מקורי-סט שטיחי לבד 0
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה
כמות	1
כמות	1
כמות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	371756	31/05/26 11:56	01/06/26 11:57			מכונאות	94295	155 בדיקות			false	

תלונות	
קוד	תאור
	155 בדיקות
עבודות	
קוד	תאור
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות
כמות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	908661	16/09/25 16:10	21/09/25 15:20			פחחות	84855	תיקון לפי הערכת שמאי			true	

תלונות	
קוד	תאור
	תיקון לפי הערכת שמאי
עבודות	
קוד	תאור
XX30	עבודות פחחות
XX40	עבודות צבע
XX30	עבודות רפדות
כמות	0
כמות	0
כמות	0
חלפים	
קוד	תאור
67004F4010	מקורי-דלת א ש
75988F4010	מקורי-מדבקה
75978F4010	מקורי-R DOOR OUTSIDE
75606F4010	מקורי-קישוט דופן אח'
AV-Z	קליפסים, מהדקים
AV	דלת חדשה במחיר משומש
כמות	1
כמות	1
כמות	1
כמות	1
כמות	1
כמות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	893466	14/01/25 08:11	14/01/25 10:18			מכונאות	72170	טיפול תקופתי +ידיית הרמת הכיסא לא עובד			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול תקופתי +ידיית הרמת הכיסא לא עובד כמו שצריך שיושבים
עבודות	
קוד	תאור
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים
001345	טיפול 75,000 ק"מ
BAT	בדיקת מצבר
POMW	אחריות sulp לשנה 15 /אק"מ RSA.
WSCHECK	בדיקת תקינות קצרה
חלפים	
קוד	תאור
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
Z28B	מנקה פיח למנוע - בנזין
LM002	תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע
כמות	4.2
כמות	1
כמות	1
כמות	1
כמות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	873485	14/02/24 13:35	14/02/24 15:54			מכונאות	50593	מוזמן לרכב אחרי תאונה מוציא ריח שרוף			false	

## תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לרכב אחרי תאונה מוציא ריח שרוף	
	לקוח מלין--צריך ללחוץ על הגז חזק רכב לא מגיב מהר. לקוחה מלינה בשבוע אחד תדלקו 3 פעמים כנראה מזילה.	

## עבודות

קוד	תאור	כמות
XX10	לקוח מלין לפעמים ריח שרוף ברכב	0
XX10	, צריך ללחוץ על הגז חזק, ושרכב זולל דלק	0
XX10	רכב נבדק ע"י בוחן ונמצא תקין	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	869973	21/12/23 14:18	22/12/23 10:09			פחחות	50592	התקנת ביטנה			true	

## תלונות

קוד	תאור	כמות
	הח' ביטנה קד' ימין	

## חלפים

קוד	תאור	כמות
53875F4100	מקורי-בטנה לכנף קד'	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	869620	17/12/23 09:50	22/12/23 10:41			פחחות	50592	תיקון הרכב לפי הערכת שמאי			true	

## תלונות

קוד	תאור	כמות
	תיקון הרכב לפי הערכת שמאי	

## עבודות

קוד	תאור	כמות
XX30	עבודות פחחות	0
XX40	עבודות צבע	0
XX30	עבודות חשמל	0
XX30	עבודות איטום	0

## חלפים

קוד	תאור	כמות
67003F4010	מקורי-דלת א'	1
75977F4010	מקורי-מדבקה לדלת ימי	1
75605F4010	מקורי-קשת כנף	1
75851F4010	מקורי-קישוט סף ימין	1
AV-Z	קליפסים, מהדקים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	275194	30/08/23 09:24	30/08/23 12:55			מכונאות	32248	טיפול 30000			true	

## תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 30000	
	חניה 29	

## עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2

## חלפים

קוד	תאור	כמות
49	הצטרפות למועדון	1
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטום פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצב	1
85212F4011	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85222F4011	מקורי-מגב שמשה ק.ש	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	305207	19/10/22 12:26	19/10/22 15:20			מכונאות	14701	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
11199	הורדת מגיני רוח ללא חיוב	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	255052	16/10/22 08:59	16/10/22 09:13			מכונאות	14568	יש ללקוחה שובר למוסך אחר			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
	יש ללקוחה שובר למוסך אחר	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	295586	03/03/22 09:02	03/03/22 10:42			מכונאות	502	אביזר מתנה במסגרת רכישה			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
אביזר	אביזר מתנה במסגרת רכישה	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
40741	מגיני רוח 44 CHR	1
PW210-2	חליפי-ערכת שטיח גומי CHR	1
36116	אמבטיה CHR	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	30/01/22 08:00	30/01/22 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B972000000	CONNECTED TO APP- 7002	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0