

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	135431	18/06/26 10:26	00:00			מכונאות	13727 6	155 בד'+בד' בלמים+כיוון פְּרוֹנֵט			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	135432	18/06/26 10:27	22/06/26 08:38			מכונאות	13727 6	ערכה לתיקון פנצר			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ערכה לתיקון פנצר	
	ערכה לעזרה ראשונה	
	סט שטיחים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
PW21010015	מקורי-סט שטיחי לבד 0	1
SK178010M040	מ.אוויר יארס 15ץ 014מ אייגו 014מ	1
871395801097	חליפי-חליפי-מסנן מזג	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	127443	21/11/25 08:51	21/11/25 10:27			מכונאות	12057 3	טיפול 120			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 120	
	בד' פרונט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
BFFT	בדיקת פרונט במסגרת טיפול	0
47499	טיפול 120,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
77103K0040	מקורי-מסנן דלק	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.2
2	תוסף דלק	1
3	טבלית נוזל שמשות	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
77169F4050	מקורי-אטם	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	120902	18/05/25 12:25	18/05/25 14:31			מכונאות	10648 9	טיפול 105			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 105	
	בדיקת כיוון פרונט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.9
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
K1	כיוון פרונט	0
47499	הנחות באישור מנהל שירות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
C2	שמן מנוע 5W30C2 צובר	4.2
43512F4010	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
04465F4010	מקורי-רפידות בלם קדמ	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	------------	------------

קוד	תאור	כמות
47499	טיפול 45.000 ק"מ	1.1
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
BFFT	בדיקת פרונט במסגרת טיפול	.06
G92DH	החלפת מסנן סוללה היברידית	.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצב	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
MOADON	מועדון לשנה	.53
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
2	תוסף דלק	1
3	טבלית נוזל שמשות	1
MAGAV	סט מגבים	1
PZ49S00ED0EU	מקורי-ערכת עזרה ראשו	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
47499	טיפול 15,000 ק"מ	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
2	תוסף דלק	1
3	טבלית נוזל שמשות	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

חלפים		
קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
U699000000	סט קישוטי סף C-HR	0

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב ללקוח	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AVV	קודן	1
AVV	מצלמה קידמית	1