

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	339708	04/08/26 15:01	00:00			מכונאות	49717	155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	338129	12/07/26 11:51	04/08/26 12:22			מכונאות	49508	שינוע -טסט -יש מסמכים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שינוע -טסט -יש מסמכים	
	טיפול 60.000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
850101	להב מגב אחורי פ+ה	.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.68
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.4
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בניין	.43
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצב	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
85242F4010	מקורי-מגב אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	317907	13/08/25 15:15	25/08/25 09:05			פחחות	37255	תיקון תאונה נזק דלת אח שמאל			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה נזק דלת אח שמאל	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות	0
120	עבודות צבע	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
67004F4010	מקורי-דלת א ש - (מחיר פירוק)	1
75978F4010	מקורי-R DOOR OUTSIDE	1
75988F4010	מקורי-מדבקה לדלת	1
75076F4010	מקורי-קישוט דלת אח"	1
75606F4010	מקורי-קישוט דופן אח' (מחיר חליפי)	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון ביד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	77576	05/08/25 08:29	11/08/25 12:58			מכונאות	36369	טיפול 45 + טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45 + טסט	
	שינוע הילוך 6 (אלי)	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.41
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בנין	.41
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	308585	10/03/25 15:45	18/03/25 10:38			פחחות	29017	נזק חלק קד			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נזק חלק קד	
עבודות		

קוד	תאור	כמות
X	פחות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
53876F4012	מקורי-בטנה לכנף קד'	1
76852F4010	מקורי-ספויילר תחתון	1
9046710183T	קליפס	14
5387958010	מקורי-תפס לביטנה קדמ	1
4774958010	מקורי-קליפס	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30,000	
	שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	החלפת שמשה קד	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
125	פנ"ה שמשה קד+כ"ול	0

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה נזק חלק קדמי צד שמאל	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
121	שיפוץ מגן קדמי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
76852F4010	מקור-190"לר תחתון	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
אביזרים		
עבודות		
קוד	תאור	כמות
LB	אקטיבצייה לחלונות	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0
X	דלקן	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B438000000	חליפ-חיישני רוורס עם התראה קולית	0
BB37000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0

0	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	C027000000
0	הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים	C055000000
0	מדבקת כוכבית 8867	M113000000
0	MOBILITY איתוראן שגרות	M707000000
0	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים	M799000000
0	פס קישוט צד כרום	U533000000
0	סט קישוטי סף C-HR	U699000000
0	ערכת גלגל ספייר לCHR חדש - 16"	U872000000