

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                 | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 465417 | 27/07/26<br>13:59 | 02/08/26<br>14:23 |         |           | מכונאות | 36385  | שינוע סלקט מגדלים 155 בדיקות |            |        | true       |            |

| תלונות       |                                |      |
|--------------|--------------------------------|------|
| קוד          | תאור                           | כמות |
|              | שינוע סלקט מגדלים 155 בדיקות   |      |
|              | כיסוי מראה שמאל                |      |
|              | ניקוי כללי                     |      |
| עבודות       |                                |      |
| קוד          | תאור                           | כמות |
| 001345       | טיפול 45,000 ק"מ               | .9   |
| 8881         | ניקוי מעברים למערכת היברידית   | .2   |
| SEL155       | טיווטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | 0    |
| SELECT       | מסירה לסלקט                    | 0    |
| Z8           | איסוף+החזרה יגאל אלון-יפו      | 0    |
| Z9           | ניקיון כללי                    | 0    |
| X            | צבי לכיסוי מראה                | 0    |
| חלפים        |                                |      |
| קוד          | תאור                           | כמות |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE            | 4.2  |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון            | 1    |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן                 | 1    |
| 178010M040   | מקורי-מסנן אוויר               | 1    |
| 87139YZZ33   | מקורי-מסנן מזגן                | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 465418 | 27/07/26<br>14:00 | 02/08/26<br>14:24 |         |           | מכונאות | 36385  | אביזרים      |            |        | true       |            |

| תלונות       |                                         |      |
|--------------|-----------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                    | כמות |
|              | אביזרים                                 |      |
| עבודות       |                                         |      |
| קוד          | תאור                                    | כמות |
| SELACC200    | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0    |
| חלפים        |                                         |      |
| קוד          | תאור                                    | כמות |
| PW02200056   | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                  | 1    |
| 42606F4913   | מקורי-ערכת תיקון פנצר                   | 1    |
| PZWIGOKIT100 | מקורי-ערכת טיפול רכב ממותגת             | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 246620 | 25/06/26<br>07:57 | 29/06/26<br>12:21 |         |           | מכונאות | 35223  | הכנה והעברת טסט |            |        | true       |            |

| תלונות     |                             |      |
|------------|-----------------------------|------|
| קוד        | תאור                        | כמות |
|            | הכנה והעברת טסט             |      |
|            | שטיפה                       |      |
|            | שינוע                       |      |
| עבודות     |                             |      |
| קוד        | תאור                        | כמות |
| SHINUA2    | שינוע הלון-חזור             | .68  |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי | .4   |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בנזין          | .43  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 234716 | 29/09/25<br>08:21 | 30/09/25<br>15:32 |         |           | מכונאות | 25371  | טיפול 30     |            |        | true       |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 30                     |      |
|            | בדיקת מראה שמאל              |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001330     | טיפול 30,000 ק"מ             | 1.2  |
| SHINUA2    | שינוע הלון-חזור              | .6   |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2  |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5         | 1    |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן              | 1    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון | אימייל | מעל | מהות |
|------|-------|---------|---------|---------|-----|-------|--------|--------------|-------|--------|-----|------|
|------|-------|---------|---------|---------|-----|-------|--------|--------------|-------|--------|-----|------|

