

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	452155	12/12/25 10:50	00:00			מכונאות	60787	הכנה לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	421560	21/03/24 11:05	21/03/24 13:28			מכונאות	44777	נדלקה נורת כרית אוויר			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נדלקה נורת כרית אוויר	
	+ כפתורים לא מגיבים בגלג ההגה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	בבד' ראשונית נמצא סליל כרית אוויר לא	0
X	תקין. דרוש החלפה. התקלה גורמת גם לבעיה	0
X	בכפתורי גלגל ההגה	0
X	אין לנהוג ברכב במצב זה. תקלת בטיחות	0
X	הוסבר ללקוחה כי הנסיעה באחריותה	0
X	נמסרה הצעת מחיר 64274	0
X	עלות בד'	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	415460	23/11/23 12:21	23/11/23 14:18			מכונאות	41700	טיפול 45			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	
	בד' מגני שמש בשני הצדדים הקד'	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	9.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
Z56	נוזל שמשות	1
AVHE	חומרי עזר	1
AV122934	מסיר פיח מע' דלק-פז	1
AVT170	סט מגיני רוח CHR	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	326402	09/11/22 12:41	09/11/22 14:41			מכונאות	32487	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
555	מילוי נוזל שמשות ללא תשלום	0
222	מילוי אוויר בצמיגים	0
666	בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-1L MO 5W30 PFE	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
Z56	פזלון 2 ליטר (נוזל שמשות)	1
AV122934	מסיר פיח מע' דלק-פז	1
AVHE	חומרי עזר	1
85212YZZDA	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85222YZZDE	מקורי-מגב קדמי שמאל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	628948	08/03/22 09:29	08/03/22 11:03			מכונאות	26563	הדבקת חיישני רורס			true	

[illegible]

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	623033	26/12/21 10:07	29/12/21 14:46			פחחות	24042	פחחות במוקד אחורי ימני			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	לא עוסק מורשה-גם צד ג מגדל	
	הסדר צד ג-שני בעלי הרכב	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
11	פחחות במוקד אחורי 'מני	0
12	.עבודות צבע	0
13	.עבודות חשמל	0
16	.העברת חיישני רוורס	0
11	שיפוץ מגן קדמי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
8934812170C2	מקורי-תושבת חיישן	2
52023F4010	מקורי-תומך מגן אחורי	1
52162F4010	מקורי-כיסוי וו גרירה	1
5216102030	מקורי-קליפס מגן	8
9046707201	מקורי-קליפס ביטנה קד	2

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	הסדר צד ג-לא עוסק מורשה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
11	עבודות פחחות	0
12	עבודות צבע	0
13	עבודות חשמל	0
16	העברת חיישני רוורס	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
52453F4130	מקורי- מגן אחורי תחת	1
52159F4907	מקורי-מגן אחורי - HR	1
8934812170C2	מקורי-תושבת חיישן	2
5216102030	מקורי-קליפס מגן	8

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	9.
666	בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין	0
555	מילוי נזל שמשות ללא תשלום	0
222	מילוי אוויר בצמיגים	0
852L	שינוע רכב לקוח	0
	הוצע ללקוח אחראיות 4+5 אין אישור	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z2000	שמן מנוע C2 5W30 צובר	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z56	פזלון 1.5 ליטר (נזל שמשות)	1
AV122934	מסיר פיה מע' דלק-פז	1
AVHE	חומרי עזר	1

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B028000000	מרימי שמשות 4 חלונות	0
B931000000	כיול חיישנים קדמיים	0
PW24110004	אמבטיה C-HR לרכב עם ערכת ניפוח	0
U634000000	טופס החתמת לקוח- דגם חלופי ללא גלגל	0

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב ללקוח	0
AVZ064	סט חישני רורס+צג+שנה	0
חלפים		

קוד	תאור	כמות
AVT170	סט מגיני רוח CHR	1
PZ49S00ED0EU	מקורי-ערכת עזרה ראשו	1
49	הצטרפות למועדון	1