

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	327559	22/01/26 14:30	25/01/26 12:12			מכונאות	16582	בדיקות 155			true	

תלונות												
קוד		תאור										
		כמות										
		בדיקות 155										
		טיפול HHC + 15,000 סלקט										
		חניה - 35										
עבודות												
קוד		תאור										
		כמות										
001375		טיפול 75,000 ק"מ										
X		החלפת 4 צמיגים										
1500		נשלח 1500 ק"מ נוספים לצורך כניסה לבדיקה										
SEL155		טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות										
חלפים												
קוד		תאור										
		כמות										
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן										
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון										
TGMO1		מקורי-שמון מנוע C2/CF/SN 5W30										
AV178010M040T		מסנן אויר חליפי קורולה/CHR										
85212YZZDA		מקורי-מגב קדמי ימין										
85222YZZDA		מקורי-מגב קדמי שמאל										
CH225/50/R18		צמיג CHR מ-2017										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	327560	22/01/26 14:30	25/01/26 12:10			מכונאות	16582	אביזרי סלקט			true	

תלונות												
קוד		תאור										
		כמות										
		אביזרי סלקט										
עבודות												
קוד		תאור										
		כמות										
SELACC200		לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו										
חלפים												
קוד		תאור										
		כמות										
PW21010015		מקורי-סט שטיחי לבד 0										
PW02200056		מקורי-ערכת עזרה ראשונה										
42606F4913		מקורי-ערכת תיקון פנצר										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	306317	03/02/25 09:51	03/02/25 11:55			מכונאות	13161	טיפול 15000 + העברת טסט			true	

תלונות												
קוד		תאור										
		כמות										
		טיפול 15000 + העברת טסט										
		חניה 28										
עבודות												
קוד		תאור										
		כמות										
MATOK		שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.										
001315		טיפול 60,000 ק"מ										
חלפים												
קוד		תאור										
		כמות										
08880838531L		מקורי-שמון מנוע 5W30										
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן										
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון										
AVTOP		מסיר פיח ומנקה חלל שריפה										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	286964	14/03/24 11:04	14/03/24 12:39			מכונאות	10250	רעש מבית פילטר מנוע			false	

תלונות												
קוד		תאור										
		כמות										
		רעש מבית פילטר מנוע										
		לנקות מנוע										
עבודות												
קוד		תאור										
		כמות										
X		בוצע ניקוי מנוע										
X		בוצע ניקוי מסנן אוויר במנוע										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	284960	12/02/24 08:46	12/02/24 11:16			מכונאות	10235	מוזמן לטיפול לזהבית			true	

תלונות												
קוד		תאור										
		כמות										

	מוזמן לטיפול לזהבית	
	טיפול 45000	
	חניה 3	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
490	חידוש חברות למעדון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	264401	08/03/23 08:58	09/03/23 11:26			מכונאות	6950	מוזמן לטיפול			true	

תלונות												
קוד												
מוזמן לטיפול												
טיפול 30000 לפי שובר												
בד אויר בצמיגים+בד בולמים קד+ אח מרעישים												
עבודות												
קוד												
MATOK												
שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.												
טיפול 30,000 ק"מ												
חלפים												
קוד												
08880838531L												
מקורי-5W30 PFE TGMO												
מקורי-מסנן שמן												
מקורי-אטם פקק ריקון												
מקורי-נוזל בלמים 0.5												
מקורי-מסנן מזגן משופ												
מקורי-מסנן אויר למצב												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	243540	06/04/22 09:31	06/04/22 10:57			מכונאות	3720	בדיקת חיישן רדאר קדמי			true	

עבודות												
קוד												
XGG08A1												
בדיקת חיישן רדאר קדמי												
כמות .4												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	240659	17/02/22 09:37	17/02/22 14:35			מכונאות	3468	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות												
קוד												
001315												
טיפול 15,000 ק"מ												
חלפים												
קוד												
AV10												
שמן מנוע 5W30 סיננטי מלא												
מקורי-מסנן שמן												
מקורי-אטם פקק ריקון												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	233778	27/10/21 09:32	27/10/21 12:40			מכונאות	2504	עדכון תוכנה ללוח השעונים			true	

עבודות												
קוד												
WGG17A1												
עדכון תוכנה ללוח השעונים												
כמות .8												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	18/03/21 08:00	18/03/21 08:00									

חלפים												
קוד												
B720000000												
קסטומיזציה - מרמי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט												
C027000000												
טופס החתמת לקוח- דגם חלופי ללא גלגל												
C156000000												
נספח כרית גב תחתון CHR												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	220504	26/02/21 07:06	21/03/21 12:25			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות												
קוד												
001300												
מסירת רכב ללקוח												
MESIRA												
מסירת רכב ללקוח												

0	בד' לחץ אוויר בצמיגים	LA
0	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	MI
0	אקטיבציה לחלונות	
0	מצלמה קידמית מקליטה	
0	מגני רוח	MG
חלפים		
כמות	תאור	קוד
1	הצטרפות למועדון	49
1	מצלמה קידמית מקליטה	AV500072
1	סט מגיני רוח +CHR17	+AVTOY-CHR17