

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	173578	01/06/25 11:16	00:00			מכונאות	46529	רכב למכירה סלקט 155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	172752	22/04/25 13:11	22/04/25 14:18			מכונאות	45143	טיפול 60,000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60,000 ק"מ	
	רעש בסיבוב הגה צד ימין	
	הלקוח עלה על אי תנועה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
X	סידור בטנת גלגל קדמית ימין למקומה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0888083389	מקורי- שמן W30 5L5	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	2
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
0888980072	סופר קולנט 5 ליטר	.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	165114	09/05/24 09:18	09/05/24 11:15			מכונאות	39621	טיפול 45,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45,000	
	לבדוק מגב אחורי בבקשה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
E9119	בדיקת מצבר	0
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	.1
890993	בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל-HC	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0888083389	מקורי- שמן W30 5L5	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV12	עץ ריחן לרכב	1
AV15	נוזל שמשות	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
85242F4010	מקורי-מגב אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	159444	23/08/23 09:51	23/08/23 17:15			מכונאות	32463	החלפת ידית הרמת מושב קדמי שמאלי			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
71199	החלפת ידית הרמת מושב קדמי שמאלי	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
72495K0010C0	מקורי-ידית למושב נהג	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	156922	09/05/23 08:31	09/05/23 13:20			מכונאות	28199	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
E9119	בדיקת מצבר	0
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
890993	בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל	.2
חלפים		

קוד	תאור	כמות
0888083389	מקורי- שמן W30 5L5	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	2
AV15	נוזל שמשות	1
AV12	עץ ריחן לרכב	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	9.
E9119	בדיקת מצבר	0
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	0
890993	בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל	2.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0888083389	מקורי- שמן W30 5L5	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
AV15	נוזל שמשות	1
AV12	עץ ריחן לרכב	1
AV10	תכשיר ניקוי שמן מנוע	1
PZ46300PB004	מקורי-@ תוסף בנזין	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG08A1	בדיקת חישן דאָר קדמי	4.

עבודות		
קוד	תאור	כמות
43499	צבע (202/070 - 2NA)	0
43499	פחחות	0
43499	הובלה	0
43499	עבודות מכונאות אחורי	0
43499	פו"ה מגן קדמי	0
43499	צבע מגן קדמי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
52159F4907	מקורי-מגן אחורי	1
52023F4010	מקורי-תומך מגן אחורי	1
52453F4130	מקורי-מגן אחורי תחתון	1
81480F4010	מקורי-פנס ערפל אחורי	1
52162F4010	מקורי-כיסוי וו גרירה	1
52119F4909	מקורי-מגן קדמי תחתון	1
52129F4130	מקורי-מגן קדמי תחתון	1
174300T750	מקורי-צינור פליטה אח	1
8934812170C2	מקורי-תושבת חיישן	2

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV122	שי ללקוח בקנית רכב חדש	1
AV12	עץ ריחן לרכב	1
AV81	ציילון קדמי משקפיים	1

חלפים

קוד	תאור	כמות
B028000000	מרימי שמשות	0
B973000000	CONNECTED TO APP- SAVE	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם חלופי ללא גלגל	0
C156000000	נספח כרית גב תחתון CHR	0