

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	321610	16/04/26 12:19	00:00			מכונאות	47961	HHC במסגרת סלקט בתום אחריות יצרן			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	321554	15/04/26 12:51	16/04/26 12:22			מכונאות	47961	טיפול 75,000 ע"פ הצעה קיימת			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ביצוע 155 בדיקות סלקט	
	HHC במסגרת סלקט בתום אחריות יצרן	
	+ טיפול 75,000 ע"פ הצעה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	.9
Z9620	ניקוי/החלפת מסנן אויר סוללה היברידי	0
Z9638	עיגון שטיח נהג	0
Z9642	הידוק ברגי ואומי שלדה ומרכב	0
171021	מסנן אויר פ+ה	.3
890988	החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיב'	.1
88399	מסנן מזגן פ+ה	0
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVK12	מקורי- שמן W305	4.2
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	321555	15/04/26 13:00	16/04/26 12:07			מכונאות	47961	פתיחת כרטיס לצורך ניפוק אביזרים לסלקט			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	פתיחת כרטיס לצורך ניפוק אביזרים לסלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW21010015	מקורי-סט שטיחי לבד 0	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	310876	24/06/25 08:06	24/06/25 10:58			מכונאות	40958	טיפול 60,000 ע"פ הצעה קיימת			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60,000 ע"פ הצעה קיימת	
	בד' שפריצר מים אחורי לא עובד	
	בני : 054-4758851	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
00032	מחמירה הח' שמן גיר בכל 60,000ק"מ	0
Z9620	ניקוי/החלפת מסנן אויר סוללה היברידי	0
Z9638	עיגון שטיח נהג	0
Z9642	הידוק ברגי ואומי שלדה ומרכב	0
811041	נורה לפנס חניה אחורי (צד שמאל) פ+ה	.3
10	תיקון צינור שנקרע כתוצאה ממכרסם	.8
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVK12	מקורי- שמן W305	4.2
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

1	חומר ניקוי לבית מסנן שמן	AV
1	חומר ניקוי למנוע היברידי	AVK14
1	מסיר פיח למ"ע דלק	AVK15
1	פזלון לנוזל שמשות	Z54
1	נורת ברקס	AVK20
1	צינור מים למגבים	AV1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	298381	10/07/24 08:58	10/07/24 10:38			מכונאות	31182	בדיקת רעש בסיבוב גלגל הגה			false	

תלונות	
קוד	תאור
	בדיקת רעש בסיבוב גלגל הגה
עבודות	
קוד	תאור
X	לקוח התלונן על רעש מגלגל קדמי ימין
X	נעשתה נסיעת מבחן + חיזוק פחיות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	298220	07/07/24 08:39	07/07/24 10:59			מכונאות	31051	טיפול 45.000			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 45.000
	15477
עבודות	
קוד	תאור
001345	טיפול 45,000 ק"מ
Z9620	ניקוי/החלפת מסנן אויר סוללה היברידי
Z9638	עיגון שטיח נהג
Z9642	הידוק ברגי ואומי שלדה ומרכב
10	פ+ה מסנן אוויר
10	פ+ה מסנן סוללה
10	פ+ה מסנן מזגן
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.

חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
AVK12	שמן-מנוע 5W30 סנט
AV	חומר ניקוי לבית מסנן שמן
AVK14	חומר ניקוי למנוע היברידי
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ
178010M040	מקורי-מסנן אוויר
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	285054	10/07/23 08:14	10/07/23 11:28			מכונאות	21276	טיפול 30.000 + פלשנג ותוספים			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 30.000 + פלשנג ותוספים
	837
עבודות	
קוד	תאור
001330	טיפול 30,000 ק"מ
Z9620	ניקוי/החלפת מסנן אויר סוללה היברידי
Z9638	עיגון שטיח נהג
Z9642	הידוק ברגי ואומי שלדה ומרכב
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
AVK12	שמן-מנוע 5W30 סנט
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ
AV	חומר ניקוי לבית מסנן שמן
AVK14	חומר ניקוי למנוע היברידי
AVK15	מסיר פיח למ"ע דלק
Z54	פזלון לנוזל שמשות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	269591	27/06/22 07:56	27/06/22 09:26			מכונאות	10635	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
Z9620	ניקוי מסנן אויר סוללה היברידי	0
Z9622	ניקוי מסנן מזגן	0
Z9638	עיגון שטיח נהג	0
Z9642	הידוק ברגי ואומי שלדה ומרכב	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AVK14	חומר ניקוי למנוע היברידי	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVK12	שמן-מנוע 5W30סט	4.2
AV	חומר ניקוי לבית מסנן שמן	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
AV122	מגיני רוח לחלונות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	267998	19/05/22 08:19	19/05/22 09:46			מכונאות	9260	בדיקת חיישן רדאר קדמי			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG08A1	בדיקת חיישן רדאר קדמי	.4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	265777	27/03/22 08:02	11/04/22 13:52			פחחות	8174	צבע			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	יבגני : 0544758851	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
60	צבע	0
20	פחחות	0
40	חשמל	0
40	העברת חיישנים	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
52159F4907	מקורי-מגן אחורי - HR	1
52453F4130	מקורי- מגן אחורי תחת	1
AVT3	קליפס	16

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	29/06/21 08:00	29/06/21 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B169000000	קודן מפוצל GMS808+כספת ברזל	0
B720000000	קסטומיזציה - מרמי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם חלופי ללא גלגל	0
C033000000	הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ	0
OM10647E	ספר נהג+ אחריות ושירותות 2019 CHR HV	0
PW24110005	אמבטיה תא מטען CHR לרכב עם גלגל ספייר	0
U533000000	פס קישוט צד כרום	0
U541000000	מוטות רוחב	0
U617000000	חבילת גלגל ספייר C-HR	0
U699000000	סט קישוטי סף C-HR	0