

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	550788	27/09/26 13:22	00:00			מכונאות	10239 1	בדיקות טיפול+155 HHC+90			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	540784	13/03/26 08:48	13/03/26 11:40			מכונאות	89110	בד' לברקסיס אם הוחלפו בטיפול קודם			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד' לברקסים אם הוחלפו בטיפול קודם	
	כי בהסטוריה רואים שיש מחיקה על הברקסים	
	נורת לחץ אוויר דולקת קבוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
90	תיקון פנצ'ר צמיג אחורי R	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	538781	02/02/26 09:35	02/02/26 15:01			פחחות	86527	תיקון גזילות בצבע			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון נזילות בצבע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	בוצע תיקון נזילות צבע	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	531002	29/08/25 08:27	29/08/25 11:42			מכונאות	77338	מוזמן לטיפול 60			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 60	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	.1
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV33	שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus	4.2
AV0009	מסיר פיח, מנקה חלל עשן	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
AV0006	נוזל בלמים	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
85212YZZDA	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85222YZZDE	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
8889947120	מקורי-כיסוי בית מסנן	1
04465F4010	מקורי-רפידות בלם קדמ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	529677	03/08/25 08:26	03/08/25 14:55			מכונאות	75714	רכב לא מניע			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	רכב לא מניע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פ+ה	2.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV763	מצבר-שנ"פ 12 חודש 50A	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	525046	22/04/25 10:44	30/04/25 11:24			פחחות	69575	תיקון נזק פרטי			true	

תלונות		1077	127
קוד	תאור	כמות	
	תיקון נזק פרטי		

		לפי הצעה 33755	
עבודות			
קוד	תאור	כמות	
22088	יישור כנף קדמית ימין + צבע	0	
22088	יישור דלת קדמית ימין + צבע	0	
22088	פירוק והרכבה מגן קדמי	0	
22077	צבע לקישוט קדמי תחתון	0	
22088	יישור כנף אחורית ימין + צבע	0	
22077	צבע לדלת אחורית שמאל	0	
65	רכב חליפי ליום מלא	0	
חלפים			
קוד	תאור	כמות	
52129F4130	מקור-י מגן קדמי תחתו	1	
52112F4900	מקור-ספילר קדמי ת	1	
PINVB40511798	חליפי-בומבה שמ קד תחתון CHR 016	1	
PINVB4051180	חליפי-חיוזק קד תחתון CHR 019	1	

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	517960	04/12/24 08:06	04/12/24 11:39			מכונאות	59561	מוזמן לטיפול 45			true	
תלונות												
קוד	תאור			כמות								
	מוזמן לטיפול 45											
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
001345	טיפול 45,000 ק"מ			.9								
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר			.1								
חלפים												
קוד	תאור			כמות								
AV33	שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus			4.2								
AV0009	מסיר פיח, מנקה חלל עשן			1								
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן			1								
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב			1								
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון			1								
KAPSN225/50R18W	צמיג - 225/50R18 99W KAPSEN			2								
85222YZZDE	מקורי-מגב קדמי שמאל			1								
85212YZZDA	מקורי-מגב קדמי ימין			1								
85242F4010	מקורי-מגב אחורי			1								

[illegible]

1	חליפי-סט מדרכות CHR	AVTSUPTOY-CH
1	שרות מקסימום	AVT6000
-1	הנחת אביזרים	AVT1