

רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 31166 | 21/04/26 11:35 | 00:00 | | | מכונאות | 32000 | בדיקות 155 | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|---------------|------------|--------|--------|------------|
| | 31167 | 21/04/26 11:36 | 00:00 | | | מכונאות | 32000 | אביזרים לסלקט | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 23414 | 27/04/25 13:05 | 27/04/25 14:57 | | | מכונאות | 30200 | טיפול 30000 | | | true | |

| תלונות | | |
|------------|--|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | טיפול 30000 | |
| | מגן רוח שמ' נהג עף ברוח מבקש חדש | |
| | פחחות שריטה מבקש ה מחיר שמ' אח' על הדלת | |
| | מבקש הסבר על מצלמת דרך | |
| | שטיחי מגומי | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.2 |
| MATOK | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | 0 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 1 |
| G92DH47070 | מקורי-מסנן אויר למצב | 1 |
| 360919 | שמן מנוע C3 DEX2 SN/CF 4L | 1.05 |
| FT7 | תוסף שמן MOA מפחית שחיקה ומונע חימצון BG | 1 |
| FT3 | מנקה ומסיר פיח-תוסף בניזין | 1 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 17020 | 16/05/24 13:18 | 16/05/24 15:13 | | | מכונאות | 9974 | טיפול 15 | | | true | |

| תלונות | | |
|------------|---------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | טיפול 15 | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 001315 | טיפול 15,000 ק"מ | .9 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 360919 | שמן מנוע C3 DEX2 SN/CF 4L | 1.05 |
| HOMRIM | חומרי עזר וניקוי | 1 |
| 30427 | תרכיז לנוזל שמשות | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--|------------|--------|--------|------------|
| | 15937 | 07/03/24 13:15 | 07/03/24 15:09 | | | מכונאות | 7614 | מוזמן לאספקת מפתח שני הוזמן והגיע נמצא | | | true | |

| תלונות | | |
|------------|--|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | מוזמן לאספקת מפתח שני הוזמן והגיע נמצא | |
| | בכופסא חומה מאחורי אילנית | |
| | 23SD-070 לאספקת מפתח שני | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| YHG40A1 | מסירת מפתח חכם ללקוח | .3 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 0400299046 | מקורי-מפתח אלקטרוני CHR | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 11923 | 04/06/23 13:48 | 04/06/23 14:12 | | | מכונאות | 439 | התקנת מצלמת רכב במסגרת רכישה | | | false | |

תלונות

| | | |
|---------------|-----------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | התקנת מצלמת רכב במסגרת רכישה | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| MATOK | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | 0 |
| X | התקנת מצלמת דרך R160 במסגרת רכישה | 0 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| R160 | מצלמת דרך | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| | 0 | 23/05/23 08:00 | 23/05/23 08:00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| BB37000000 | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט | 0 | | | | | | | | | | |
| C027000000 | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי | 0 | | | | | | | | | | |
| C193000000 | דמי טיפול שעבוד | 0 | | | | | | | | | | |
| C209000000 | טופס החתמת לקוח- רכב עם מפתח אחד חכם | 0 | | | | | | | | | | |
| PW24110004 | משטח הגנה לתא המטען C-HR לרכב עם ערכת ניפוח | 0 | | | | | | | | | | |
| PZ49S00ED0EU | ערכת עזרה ראשונה | 0 | | | | | | | | | | |
| U533000000 | פס קישוט צד כרום | 0 | | | | | | | | | | |
| U540000000 | רשת אחסון לתא מטען | 0 | | | | | | | | | | |
| U542000000 | מגלשי צד Toyota C-HR | 0 | | | | | | | | | | |
| U556000000 | קישוט אחורי כרום | 0 | | | | | | | | | | |
| U559000000 | קישוט אחורי ניקל - משני צידי הסמל | 0 | | | | | | | | | | |
| U699000000 | סט קישוטי סף C-HR | 0 | | | | | | | | | | |
| USB8900 | SMART TRACKER | 0 | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------|------------|--------|------------|------------|
| | 11717 | 19/05/23 10:32 | 21/05/23 08:09 | | | מכונאות | 1 | מסירת רכב חדש | | | false | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | מסירת רכב חדש | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 001300 | מסירת רכב חדש | 0 | | | | | | | | | | |
| MATOK | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | 0 | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------|------------|--------|------------|------------|
| | 11690 | 17/05/23 15:37 | 17/05/23 15:42 | | | מכונאות | 1 | מסירת רכב חדש | | | false | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | מסירת רכב חדש | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 001300 | מסירת רכב חדש | 0 | | | | | | | | | | |
| MATOK | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | 0 | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| TOYCHR170N | מגיני רוח | 1 | | | | | | | | | | |