

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 340400 | 14/08/26 10:11 | 09/09/26 15:06 |         |           | מכונאות | 57937  | טיפול 60.000 |            |        | true     |            |

| תלונות |              |      |
|--------|--------------|------|
| קוד    | תאור         | כמות |
|        | טיפול 60.000 |      |
|        | 155 בדיקות   |      |
|        | אביזרי סלקט  |      |
|        | מסגרות       |      |
|        | חניה 3       |      |

| עבודות |                               |      |
|--------|-------------------------------|------|
| קוד    | תאור                          | כמות |
| 001360 | טיפול 60.000 ק"מ              | 1.2  |
| SEL155 | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | 0    |

| חלפים         |                                |      |
|---------------|--------------------------------|------|
| קוד           | תאור                           | כמות |
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן                 | 1    |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ריקון            | 1    |
| TGMO1         | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30   | 4.2  |
| 0882380111    | מקורי-נוזל בלמים 0.5           | 2    |
| G92DH47070    | מקורי-מסנן אויר למצב           | 1    |
| AV87139YZZ33T | מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR     | 1    |
| AV178010M040T | מסנן אויר חליפי קורולה/CHR     | 1    |
| AV85222YZZBCT | מגב קדמי 26"                   | 1    |
| AV85212YZZACT | מגב שטוח 16                    | 1    |
| 53876F4023    | מקורי-בטנה קדמית שמא-מחיר מוזל | 1    |
| 9046710183T   | קליפס                          | 1    |
| 76852F4010    | מקורי-ספויילר תחתון            | 1    |
| 75605F4010    | מקורי-קישוט לכנף אחו           | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 342021 | 14/08/26 15:05 | 09/09/26 15:09 |         |           | מכונאות | 57937  | אביזרי סלקט  |            |        | true     |            |

| תלונות     |                                         |      |
|------------|-----------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                    | כמות |
|            | אביזרי סלקט                             |      |
| עבודות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| SELACC200  | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0    |
| חלפים      |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| 42606F4913 | מקורי-ערכת תיקון פנצר                   | 1    |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                  | 1    |
| PW21010015 | מקורי-סט שטיחי לבד 0                    | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס               | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 322302 | 03/11/25 10:45 | 03/11/25 14:03 |         |           | מכונאות | 44586  | מוזמן לטיפול תקופתי 45,000 |            |        | true     |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | מוזמן לטיפול תקופתי 45,000   |      |
|            | החלפת מגבים                  |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001345     | טיפול 45,000 ק"מ             | .9   |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2  |
| 85212YZZDA | מקורי-מגב קדמי ימין          | 1    |
| 85222YZZDA | מקורי-מגב קדמי שמאל          | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 302305 | 01/12/24 12:02 | 01/12/24 15:14 |         |           | מכונאות | 30074  | טיפול        |            |        | true     |            |

| תלונות |                  |      |
|--------|------------------|------|
| קוד    | תאור             | כמות |
|        | טיפול 30000      |      |
|        | בד' צמיגים       |      |
| עבודות |                  |      |
| קוד    | תאור             | כמות |
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.2  |
| חלפים  |                  |      |

| קוד           | תאור                         | כמות |
|---------------|------------------------------|------|
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1         | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2  |
| 0882380111    | מקורי-נוזל בלמים 0.5         | 2    |
| G92DH47070    | מקורי-מסנן אויר למצב         | 1    |
| AV87139YZZ33T | מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR   | 1    |
| 85242F4010    | מקורי-מגב אחורי              | 1    |
| AV178010M040T | מסנן אויר חליפי קורולה/CHR   | 1    |

| תלונות       |                                  |      |
|--------------|----------------------------------|------|
| קוד          | תאור                             | כמות |
|              | צד ג'                            |      |
|              | שמאי -קשת                        |      |
|              | מוקד- אחור                       |      |
| עבודות       |                                  |      |
| קוד          | תאור                             | כמות |
| 121          | עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח | 0    |
| 120          | עבודות צבע                       | 0    |
| 122          | עבודות חשמל                      | 0    |
| X            | פו"ה חיישנים                     | 0    |
| חלפים        |                                  |      |
| קוד          | תאור                             | כמות |
| 52159F4907   | מקורי-מגן אחורי - HR             | 1    |
| 52453F4130   | מקורי- מגן אחורי תחת             | 1    |
| 8934812170C2 | מקורי-תושבת חיישן                | 2    |
| 8934810010C0 | מקורי-תפס לחיישן                 | 1    |
| 8934810020C0 | מקורי-תפס לחיישן                 | 1    |
| 81920F4010   | מקורי-רפלקטור אחורי              | 1    |
| 52164F4100   | מקורי-כיסוי שמאל למג             | 1    |
| 9046710183T  | קליפס                            | 10   |

|            |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| תלונות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | שינוע- טיפול 15.000 ראשוני   |      |
|            | אספקת מפתח חכם               |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001315     | טיפול 15,000 ק"מ             | .9   |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2  |

|            |                      |      |
|------------|----------------------|------|
| תלונות     |                      |      |
| קוד        | תאור                 | כמות |
|            | אספקת מפתח חכם שני   |      |
| עבודות     |                      |      |
| קוד        | תאור                 | כמות |
| YHG40A1    | מסירת מפתח חכם ללקוח | 3.   |
| חלפים      |                      |      |
| קוד        | תאור                 | כמות |
| 0400299046 | מקורי-מפתח אלקטרוני  | 1    |

| חלפים      |                                             |      |
|------------|---------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                        | כמות |
| BB07600000 | SMART TRACKER                               | 0    |
| C027000000 | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי         | 0    |
| C209000000 | טופס החתמת לקוח- רכב עם מפתח אחד חכם        | 0    |
| PW24110004 | משטח הגנה לתא המטען C-HR לרכב עם ערכת ניפוח | 0    |
| U533000000 | פס הישוט צד כרום                            | 0    |

| מוסך     | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה                         | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|----------|--------|----------------|---------------------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|----------|------------|
|          | 262442 | 07/02/23 12:01 | 13/02/23 16:51                  |         |           | מכונאות | 1      | מסירת רכב ללקוח |            |        | true     |            |
| עבודות   |        |                |                                 |         |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| קוד      |        |                | תאור                            |         |           | כמות    |        |                 |            |        |          |            |
| MESIRA   |        |                | מסירת רכב ללקוח                 |         |           | 0       |        |                 |            |        |          |            |
| LB       |        |                | אקטיביזיה לחלונות               |         |           | 0       |        |                 |            |        |          |            |
| MI       |        |                | התקנת מסגרת ללוחית רישוי        |         |           | 0       |        |                 |            |        |          |            |
| LA       |        |                | בד' לחץ אוויר בצמיגים           |         |           | 0       |        |                 |            |        |          |            |
|          |        |                | איתוראן                         |         |           | 0       |        |                 |            |        |          |            |
|          |        |                | התקנת מצלמה קד'+אח' מקליטה      |         |           | 0       |        |                 |            |        |          |            |
| חלפים    |        |                |                                 |         |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| קוד      |        |                | תאור                            |         |           | כמות    |        |                 |            |        |          |            |
| AV330126 |        |                | מצלמת דרך PR-2100CDV דו כיוונית |         |           | 1       |        |                 |            |        |          |            |