

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסף | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 43540 | 03/09/26 16:53 | 00:00   |         |           | מכונאות | 30945  | סלקט 155     |            |        | false      |            |

| מוסף | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|-------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 43541 | 03/09/26 16:55 | 00:00   |         |           | מכונאות | 30945  | אביזרים לרכב סלקט |            |        | false      |            |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 335254 | 11/01/26 10:54 | 11/01/26 12:04 |         |           | מכונאות | 22744  | מוזמן לטיפול 45 |            |        | true       |            |

| תלונות       |                      |      |
|--------------|----------------------|------|
| קוד          | תאור                 | כמות |
|              | מוזמן לטיפול 45      |      |
| עבודות       |                      |      |
| קוד          | תאור                 | כמות |
| 001345       | טיפול 45,000 ק"מ     | 9.   |
| חלפים        |                      |      |
| קוד          | תאור                 | כמות |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן       | 1    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון  | 1    |
| 08880838531L | מקורי-MO 5W30 PFE 1L | 4.2  |
| 85212F4011   | מקורי-מגב קדמי ימין  | 1    |
| 85222F4011   | מקורי-מגב שמשה ק.ש   | 1    |
| 178010M040   | מקורי-מסנן אוויר     | 1    |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס              | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 321815 | 02/02/25 08:16 | 02/02/25 09:51 |         |           | מכונאות | 15044  | מוזמן לטיפול +30' בד חורף |            |        | true       |            |

| תלונות       |                           |      |
|--------------|---------------------------|------|
| קוד          | תאור                      | כמות |
|              | מוזמן לטיפול +30' בד חורף |      |
|              | החלפת מגבים               |      |
| עבודות       |                           |      |
| קוד          | תאור                      | כמות |
| 001330       | טיפול 30,000 ק"מ          | 1.2  |
| חלפים        |                           |      |
| קוד          | תאור                      | כמות |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן            | 1    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון       | 1    |
| 87139YZZ34   | מקורי-מסנן מזגן משופ      | 1    |
| G92DH47070   | מקורי-מסנן אוויר למצ      | 1    |
| 08880838531L | מקורי-MO 5W30 PFE 1L      | 4.2  |
| 85212F4011   | מקורי-מגב קדמי ימין       | 1    |
| 85222F4011   | מקורי-מגב שמשה            |      |

